

**Elewacja szczytowa - strona pld-wsch-ul.Robotnicza 11A**

**Elewacja szczytowa - strona pół-zach.-ul.Robotnicza 11A**



Obszary bez tynku

Obszary bez tynku

Cokół-tynk  
cementowy

1. Obszary pozbawione tynku należy w ramach konserwacji: oczyścić , odgrzybić środkami do tego celu przeznaczonymi, zagruntować.
2. Położyć tynk cem-wap podkładowy II kat jako zabezpieczenie ścian do czasu planowego remontu
3. Zarysowania poddać naprawie np: poprzez zszycie prętami spiralnymi np: wg. metody Helifix w trakcie remontu kapitalnego



Obszary bez tynku

Obszary bez tynku

		1100	
Tytuł projektu	Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej 11 a dz. nr 33 / 3 obręb 3033 w Szczecinie		
Inwestor	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin		
Tytuł rysunku	Inwentaryzacja budynku - Elewacja szczytowe - uszkodzenia		
Projektant	mgr inż. Tomasz Świątek specjalność: bud-konstr., upr. nr 286/Sz/84	Podpis	Branża: Budowlana
Projektant		Podpis	Data 28.04.2021
Nazwa firmy	Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek 70 - 552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7		Skala: 1:100
Adres firmy	tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz.swiatek57@gmail.com		Nr rys. 10

obszary ścian pozbawione tynku

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE**  
Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. Urz. 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)