



LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI60
- Ściana/przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
- Dojście ewakuacyjne
- Hydrant wewnętrzny 25
- Zawór hydrantowy 1x52

UWAGA:
1. Pozostałe śdany należy wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z częścią opisową ekspertyzy technicznej.

		CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE I CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18	
Obiekt:			
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA		
Opracowali:		Data: lipiec 2016	Podpisy:
mgr inż. Krzysztof Matczak RZECZYZNAMCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH nr upr.: 398/99			
mgr inż. Wojciech Ulański RZECZYZNAMCA BUDOWLANY W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ nr upr.: 511/96/R			
Nazwa rys.: CSK_Rzut piętra 1	Skala: 1:200	Nr rys.: 4	