



Układ dwuwarstwowy, klejony i mocowany mechanicznie.

SZCZEGÓŁ ATTYKI BUDYNEK NR 2

UWAGA: Do wykonywania obróbek detali dachowych nie wolno stosować pap na osnowie z welonu szklanego.

UWAGA: Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady nie pokrywały się ze sobą.

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI .NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

PPU MarBud
Mariusz Borowski

www.projekty-budowlane.eu
tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

INWESTOR:
Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im.
Gustawa Zielińskiego w Skępem
dz. nr ewid. 526/1
Al. 1 Maja 89, 87-630 Skępe, pow. lipnowski

BRANŻA: ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:		
INŻ. MARIUSZ BOROWSKI	MAZ/0094/ZHOK/10	

TYTUŁ RYSUNKU:
SZCZEGÓŁ ATTYKI
BUDYNEK NR 2

SKALA: Scale: 1:100	DATA: Date: 15.03.2024 r.	INDEX: Index:	RYSUNEK NR Sheet No: A-11
---------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------