

**Wiata szklana- naprawa**

Zamówienie obejmuje naprawę/modernizację wiaty szklanej o konstrukcji stalowej. Wiata zbudowana jest z profili stalowych okrągłych; Przekrój wiaty zamieszczono w załącznikach 6a, 6b i 6c (zamieszczone przekroje stanowią jedynie schemat konstrukcyjny i przedstawia poglądowy zakres budowli do naprawy)

Ze wstępnych ustaleń wynika, że Zamawiający dysponuje 6 arkuszami z poliwęglanu, które należy zainstalować na wiacie. Pozostałe elementy- zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną należy dokupić we własnym zakresie.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa pokrycia i ścian bocznych z poliwęglanu litego bezbarwnego na rotulach ze stali szlachetnej. Przed wyceną prac niezbędne jest odbycie wizji lokalnej.