



Widok elewacji z boku


Szczegół naprawy elewacji nr 1
skala 1:10



Listwa kapinosowa



Widok elewacji z przodu



Uwaga :

- Klej do mocowania płytek elewacyjnych klasy S2C2
- Wełna skalna gr 200mm (zastosować rozwiązanie systemowe przyjętego producenta)
- Listwa kapinosowa
- Wymiary w "mm"
- Wymiary sprawdzić na budynku
- Zastosować w obszarze uszkodzonych płytek elewacyjnych przy oknach

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "ANBUD"
ul. Śląska 132A, 32-080 Zabierzów

Projektował:	mgr inż. Mariusz Kosalka MAP/BO/0028/12	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Anna Kosalka MAP/BO/0045/11	Podpis:
Rys nr 5 skala 1:10	Inwestor:	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - ul. Prądnicka 30, 31-202 Kraków
	Rysunek:	Budynek M-V - szczegół naprawy elewacji nr 1
Działka nr 50/6	Gmina Kraków Obręb K-44	Data: Sierpień 2022