

Szczegółowe wytyczne i zakres czynności dla poszczególnych przeglądów.

I. Wykaz czynności, które powinny być wykonane podczas przeglądu:

1. Sprawdzenie mocowania linii dozorowych,
2. Utrzymanie w stanie czystości urządzeń systemu alarmowego, łącznie z elementami optycznych czujników,

II. Obowiązki wykonawcy.

1. W protokole z przeglądu powinny znaleźć się zalecenia na kolejny przegląd wraz z podaniem lokalizacji gdzie znajduje się przeglądany sprzęt wraz z wyszczególnieniem każdego sprawdzanego elementu systemu zabezpieczeń ppoż.
2. **Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich przeglądów w terminie ustalającym z inspektorem ds. ochrony ppoż. MWOMP w Płocku.**

III. Wymagane dokumenty z przeglądów:

1. Protokół z badania szczelności czujek jonizacyjnych

Uwaga:

Wszystkie przygotowane protokoły muszą zawierać ewentualne zalecenia, uwagi z wykonanego przeglądu oraz zapis iż przegląd został wykonany zgodnie z zaleceniami producenta oraz z DTR przeglądanej instalacji. Przygotowane przez Wykonawcę protokoły powinny przed złożeniem faktury być zaakceptowane przez inspektora ds. ppoż. Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.

Wszystkie protokoły powinny być dostarczone do kancelarii MWOMP z siedzibą w Płocku przy ulicy Kolegialnej 17 z dopiskiem Protokoły PPOŻ.