

Kosztorys ofertowy

Nazwa: REMONT SIEDZIBY NADLEŚNICTWA GRÓJEC - Budynek biurowy
Nazwa obiektu lub robót: Budynek biurowy nr.ew. 105/38
Lokalizacja: Podole
Zamawiający: NADLESNICTWO GRÓJEC Podole 91 05-600 Grójec

Kosztorys Ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	REMONT SIEDZIBY NADLEŚNICTWA GRÓJEC - Budynek biurowy				
1	Element	Demontaż drzwi wewnętrznych przy klatce schodowej				
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,75		
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2	szt	1		
1.3	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	1,28		
1.4	KNR 401/705/2 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30' cm	m	6,25		
1.5	KNRW 401/812/3	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1' m2/miejsce), płytki terakotowe 30x30' cm	m2	0,54		
1.6	KNRW 401/813/5 analogia	Wymiana cokołków z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (do 1' m/miejsce), z 1 rzędu płytek 30x10' cm	m	1,25		
1.7	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8' m2 - uzupełnienie R=1,50 R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m	1,25		
1.8	KNNR 5/110/3	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na gips, gazobeton	m	0,75		
1.9	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	6,25		
1.10	DC 19/602/1 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	6,25		
1.11	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	1,25		
1.12	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	5,00		
1.13	KNRW 401/109/9 KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi do 1' km	m3	0,284		
2	Element	Wymiana stolarki drzwiowej				
2.1	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych, ościeżnica regulowana	m2	3,69		
2.2	KNR 401/920/20	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	szt	2		
3	Element	Malowanie pomieszczeń biurowych				
3.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	105,79		
3.2	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami starych tynków wewnętrznych, umycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2 - analogia	m2	329,97		
3.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	329,97		
3.4	DC 19/602/1 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	329,97		
3.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	108,91		
3.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	257,77		
3.7	KNR 1323/1001/5	Mycie drzwi	m2	18,90		
4	Element	Odnowienie posadzek				
4.1	KNRW 401/816/3	Szlifowanie starych parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczulek, ponad 8' m2	m2	105,79		
4.2	KNRW 401/815/7	Wymiana cokołów i listew przycokołowych z drewna liściastego, wymiana: cokoł 2x10' cm	m	104,89		
4.3	KNRW 401/815/3	Wymiana cokołów i listew przycokołowych z drewna liściastego, wymiana: listwy przycokołowe 2x2' cm, w odcinkach prostych	m	104,89		
4.4	KNRW 202/1122/7	Lakierowanie posadzek i parkietów - trzykrotne	m2	105,100		
5	Element	Czyszczenie rynien				
5.1	KZKW 1/103/3	Czyszczenie rynien z liści, rynny półokrągłe	mb	131,70		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	REMONT SIEDZIBY NADLEŚNICTWA GRÓJEC - Budynek biurowy Koszty pośrednie: $K_p = 68,40\%(R+S)$ Zysk: $11,30\%(R+S+K_p)$ VAT: 23,00%	
1	Demontaż drzwi wewnętrznych przy klatce schodowej	
2	Wymiana stolarki drzwiowej	
3	Malowanie pomieszczeń biurowych	
4	Odnowienie posadzek	
5	Czyszczenie rynien	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem REMONT SIEDZIBY NADLEŚNICTWA GRÓJEC - Budynek biurowy netto	