




METODA A –wzorcowanie w całej objętości



METODA B - wzorcowanie na półkach





METODA C - wzorcowanie w jednym punkcie wybranym przez Klienta

