



Wrocław, 13.07.2020r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę części zamiennych do pojazdów transportowych nr postępowania TECH/152/U/2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przesyła treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Część 4 – Dostawa części zamiennych do pojazdów HONKER/LUBLIN

Pytanie 1:

Pozycja nr 34 zestaw pierścieni uszczelniających do silnika nr kat 4CT90 brak dokładnego opisu o jakie pierścienie chodzi proszę o podanie szczegółowej specyfikacji co ma być przedmiotem zamówienia lub wykreślenie pozycji z formularza.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zestawu pierścieni uszczelniających do silnika do pojazdu HONKER o nr kat. 4CT90 składającego się z 17 pierścieni uszczelniających:

- 1.1.2150 pierścień uszcz. wspomaganie pompy olejowej 18x2,4 - 4 szt.
- 1.1.2155 pierścień uszcz. pompy olejowej 120x3 - 1 szt.
- 1.1.2284 pierścień uszcz. pokrywy nasady głowicy 9,3x2,4 - 2 szt.
- 1.1.2286 pierścień uszcz. dyszy nasady głowicy 6,3x2,4 - 2 szt.
- 1.1.2289 pierścień uszczelniający 7,3x2,4 - 1 szt.
- 1.1.2290 pierścień uszcz. przewodu olejowego 16,3x2,4 - 3 szt.
- 1.1.2384 pierścień uszcz. wałka napędu pom. wtrysk 16x3 - 1 szt
- 1.1.2608 pierścień uszcz. przestawiacza kąta wtrysku 28,2x3 - 2 szt.
- 1.1.2611 pierścień uszcz. wałka rozrządu 63x2 - 1 szt.
- 1.1.2623 pierścień uszcz. pompy olejowej 21,3x2,4 - 2 szt.
- 1.1.2626 pierścień uszcz. pompy olejowej 27,3x2,4 - 1 szt.
- 1.1.2631 pierścień uszcz. pompy olejowej NT 25,2x3 - 1 szt.
- 1.1.2643 pierścień uszcz. pompy wtryskowej 65x3 - 1 szt.
- 1.1.90046 pierścień uszcz. kanału wodnego PL605597 - 1 szt.

Wykonano w legz.

Egz. Nr 1 - ad acta/strona WWW

Wykonała: SZP (M.K) tel. 261 651 490

Dnia 13.07.2020 r.

T.2612

- 1.1.90053 pierścień uszcz. przewodu olejowego PL601562 - 1 szt.
- 1.1.90144 pierścień uszcz. przewodu olejowego-blok PL601259 - 7 szt
- 1.1.91157 pierścień uszcz. pompy podciśnieniowej 64x1,4 - 2 szt.

Pytanie 2:

Pozycja nr 38 resor tylny kompletny 281030000 w dostępnych katalogach podany numer nie występuje. Proszę o podanie typu i modelu pojazdu do którego ten resor jest dedykowany lub podanie właściwego numeru katalogowego.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje resoru tylnego kompletnego do pojazdu LUBLIN II o nośności do 2,9 t; resoru tylnego kompletnego 9-piórowego o szerokości 6 cm.

Pytanie 3:

Pozycja nr 88 rozrusznik R11C nr kat 8560000 podany typ rozrusznika już nie jest dostępny w miejsce tego jest dostępny rozrusznik o numerze katalogowym 26203411 w pełni zamienny z rozrusznikiem R11C.czy zamawiający dopuszcza dostawę tego typu rozrusznika jeśli tak to proszę o o zmianę numeru katalogowego lub wykreślenie pozycji z formularza.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu równoważnego rozrusznika R11C o numerze katalogowym 26203411.

Pytanie 4:

Poz.97 panel sterowania ogrzewaniem nr kat 782013813 podany numer katalogowy jest błędny proszę o podanie prawidłowego numeru katalogowego lub wykreślenie pozycji z formularza.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy panelu sterowania ogrzewaniem o numerze katalogowym 38888886520 – Katalog części zamiennych dla modelu HONKER 2000, katalog nr H2000-04-2010 lub dostawy produktu równoważnego

**„z upoważnienia Komendanta
4 Regionalnej Bazy Logistycznej”**

**KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

/-/

Marcin OLECHNO