



Ścianki systemowe wykonane z płyt HPL.
Gałka wykonana ze stali nierdzewnej.
Zawiasy samodomykające wykonane ze stali nierdzewnej.
Podpory regulowane wykonane ze stali nierdzewnej.
Zakres regulacji +/- 20mm

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PIŁAŃSKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl		*MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ.*	
ARCHITEKT STUDIO	ILP	OBIEKT/INWESTYTOR	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29-100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455/4
ADRES	INWESTYTOR	INWESTYTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE
BRANŻA	ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA	FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	SPRAWDZIŁ	AKTUALIZACJA	10.2022
dr inż arch. Beata Kałka uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 19/1996		mgr inż arch. Małgorzata Kuja uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 50/1997	
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE ŚCIANEK HPL	DATA	11.2020
SKALA	1:50	NUMER RYSUNKU	16
ZASTĘPCA, SE WZGLĘDNE PRACOWNIKI, JAKI Z UŻYCIEM O PRACIE AUTORSKIM, PISOWNIK NIEZADWOLNO, ZE BYĆ PRZEPISYWANY, UMIE, INNY LUB OŚCI APON		KONWENCJA, SE WZGLĘDNE PRACOWNIKI, JAKI Z UŻYCIEM O PRACIE AUTORSKIM, PISOWNIK NIEZADWOLNO, ZE BYĆ PRZEPISYWANY, UMIE, INNY LUB OŚCI APON	

***Występujące w tekście nazwy i znaki towarowe użyto jedynie w celu określenia zakładowanych tzw.stanów technicznych i materiałowych lub wyglądu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych.