


INSPEKCJA ZASTĘPCA SZEFA  
ZASTĘPCA SZEFA  
SZEF LOGISTYKI  
SZEF ZBRÓJNYCH

(Szef Wzsp. SZ. podpis, data)  
Pik. Dąsden, Dzielak, Piłk, P. 2020  
0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Wykonawca:

WOJSKOWY OŚRODEK  
BADAWCZO-WDROŻENIOWY  
SŁUŻBY ŻYWNOSCIOWEJ

KARTA ZMIAN DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-15/2019



Nazwa ŚZŻ: SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPOŻYWANIA  
POSIŁKU DLA INDYWIDUALNEJ RACJI ŻYWNOSCIOWYCH


Nr wzoru: BRAK

Data:  
25.02.2020 r.

Egz. nr: 3

Ilość str.: 3

Lp.	Miejsce wprowadzenia zmiany	Przed zmianą	Po zmianie	Uzasadnienie	Uwagi
1	Rozdz. II pkt 4.2.2	Badany sztuciec umieścić na uchwycie do zginania trójpunktowego tak, aby czerpak łyżki a miska widelca były skierowane do góry. Punkty podparcia B i C powinny znajdować się w odległości 50 mm od siebie, przy czym punkt B w odległości 60 mm od najbliższego punktu położonego na krawędzi czerpaka łyżki (D) a miski widelca. Obciążenie powinno być przyłożone w punkcie A, położonym w równych odległościach od punktów podparcia. Do badanego sztucca należy przyłożyć siłę równoważną 5 kG.	Badany sztuciec umieścić na uchwycie do zginania trójpunktowego tak, aby czerpak łyżki a miska widelca były skierowane do góry. Punkty podparcia B i C powinny znajdować się w odległości 50 mm od siebie, przy czym punkt B w odległości 60 mm od najbliższego punktu położonego na krawędzi czerpaka łyżki (D) a miski widelca. Obciążenie powinno być przyłożone w punkcie A, położonym w równych odległościach od punktów podparcia. Do badanego sztucca należy przyłożyć siłę równoważną 5 kG. Niedopuszczalne jest powstawanie pęknięć.	Doprecyzowanie zapisu.	
2	Rozdz. II pkt 5.2	Na każdym sztuccu należy umieścić w sposób trwały (przez wytłoczenie): - symbol materiału z którego został wykonany; - symbol dopuszczenia do kontaktu z żywnością; - symbol informujący o biodegradowalności. Na opakowaniu jednostkowym kompletu sztucców należy umieścić czytelny i	Na każdym sztuccu umieścić w sposób trwały (przez wytłoczenie): - symbol materiału z którego został wykonany (jeżeli dotyczy); - symbol dopuszczenia do kontaktu z żywnością; - oznaczenie informujące o biodegradowalności. Na opakowaniu jednostkowym kompletu sztucców należy umieścić czytelny i trwały	Doprecyzowanie zapisu.	

		<p>trwały nadruk lub etykietkę z nazwą wyrobu, nazwą lub znakiem producenta, rokiem produkcji. Dodatkowo można umieścić inne znaki informacyjne.</p>	<p>nadruk lub etykietkę z nazwą wyrobu, nazwą lub znakiem producenta, rokiem produkcji. Dodatkowo można umieścić inne znaki informacyjne.</p> <p>Każde opakowanie transportowe powinno zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deklarację zgodności wyrobu przeznaczanego do kontaktu z żywnością z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG,</li> <li>- dokument potwierdzający spełnienie wymagań dla wyrobów biodegradowalnych wg PN EN 13432:2002 (co najmniej jeden w opakowaniu transportowym rajji).</li> </ul>		
3	Rozdz. II pkt 5.2	<p><sup>3</sup> Symbol biodegradowalności - </p>		Usunięcie przypisu dolnego nr 3)	
4	Rozdz. II pkt 5.4	<p>Sztuczce powinny być przewożone w opakowaniach zbiorczych, krytymi środkami transportu ogólnego przeznaczenia.</p>	<p>Sztuczce powinny być przewożone w opakowaniach transportowych, krytymi środkami transportu ogólnego przeznaczenia.</p>	Korekta zapisu	
5	Rozdz. III pkt 3.1	<p>Pomiary wykonać z dokładnością odpowiednio do 1 mm i 1 ml. Sprawdzenia dokonać poprzez pomiar wielkości geometrycznych oraz poprzez oględziny, wizualnie nieuzbrojonym okiem.</p>	<p>Pomiary wykonać z dokładnością odpowiednio 1 ml. Sprawdzenia dokonać poprzez pomiar pojemności oraz poprzez oględziny, wizualnie nieuzbrojonym okiem.</p>	Korekta zapisu	
6	Rozdz. III pkt 3.2.3	<p>Sprawdzenia dokonać w temperaturze pokojowej, przy użyciu np. pirometru lub kamery termowizyjnej.</p>	<p>Sprawdzenia dokonać bezpośrednio po napełnieniu, w temperaturze pokojowej, przy użyciu np. pirometru lub kamery termowizyjnej.</p>	Doprecyzowanie metody badań.	
7	Rozdz. III pkt 4.2	<p>Na pojedynczym kubku należy umieścić w sposób trwały (przez wytłoczenie lub zewnętrzny nadruk):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- symbol materiału z którego został wykonany;</li> <li>- symbol dopuszczenia do kontaktu z żywnością;</li> </ul>	<p>Na pojedynczym kubku należy umieścić w sposób trwały (przez wytłoczenie lub zewnętrzny nadruk):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- symbol materiału z którego został wykonany (jeżeli dotyczy);</li> <li>- symbol dopuszczenia do kontaktu z żywnością;</li> </ul>	Doprecyzowanie zapisu	

		<p>— symbol informujący o biodegradowalności.</p> <p>Na opakowaniu jednostkowym dla 10 kubków należy umieścić czytelny i trwały nadruk lub etykietkę z nazwą, wyrobem, nazwą lub znakiem producenta, rokiem produkcji. Dodatkowo można umieścić inne znaki informacyjne.</p>	<p>— oznaczenie informujące o biodegradowalności.</p> <p>Na opakowaniu jednostkowym dla 10 kubków należy umieścić czytelny i trwały nadruk lub etykietkę z nazwą, wyrobem, nazwą lub znakiem producenta, rokiem produkcji. Dodatkowo można umieścić inne znaki informacyjne.</p> <p>Każde opakowanie transportowe powinno zawierać:</p> <p>– deklarację zgodności wyrobu przeznaczzonego do kontaktu z żywnością z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywę 80/590/EWG i 89/109/EWG.</p> <p>– dokument potwierdzający spełnienie wymagań dla wyrobów biodegradowalnych wg PN EN 13432:2002 (co najmniej jeden w opakowaniu transportowym racji).</p>	Korekta zapisu	
8	<p>Rozdz. III pkt 4.4</p>	<p>Kubki powinny być przewożone w opakowaniach zbiorczych, krytymi środkami transportu ogólnego przeznaczenia.</p>	<p>Kubki powinny być przewożone w opakowaniach transportowych, krytymi środkami transportu ogólnego przeznaczenia.</p>		
<p><b>OPRACOWAŁ</b></p> <p>(stanowisko, imię, nazwisko)</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(podpis, data)</p>		<p><b>KOMENDANT WOBWSZ</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(podpis, data)</p>		<p><b>UZGODNIENIA</b></p> <p><b>SZEF PRW</b></p> <p>15. REJONOWEGO PRZEDSTAWICIELI JAWORSKOWEGO</p> <p>(podpis, data)</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>25 LUT. 2020</p> <p>Starszy Przedstawiciel</p> <p><b>GESTOR</b></p> <p>SZEF ZYWNOSCIOWEJ INSPEKTORATU WSPARCIA SŁ ZIEMI</p> <p>(podpis, data)</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>02.03.2020</p>	