

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Roman Piszczatowski

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231013 09.11.2023

WŁAŚCICIEL	KOMENDA WOJEWÓDZKA P SIENKIEWICZA 65	FIRMA	15-003 BIAŁYSTOK
SYGNATURA	PL2023101381413	RODZ. SZK	OC
MARKA	KIA	CEED (JD)	MODEL PODSTAWOWY
NUMER VIN	U5YHM813AFL105796	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU 28 A1 01
WERSJA	OD 05.2014	UKŁAD KLIMATYZACJI	PODN SZYB ELE PRZ/TY
WYPOSAŻENIE	LUST W KOLORZE NADW RADIO PA30A REF PMGIEL OSŁO CHRO WYPOSAŻENIE GL PÓŁKA KOMORY BAGAŻN 6 BIEGÓW KONTROLA CISN W OPON NORMA SPALIN EURO 5	PODN SZYBY P EL IMPU SYSTEM BLUETOOTH WYPOSAŻENIE TKANINA WYPOSAŻENIE METALL CZUJNIK ŚWIATŁA OPONA 195/65 R15..H TARCZA HAMUL PRZ 15" 5 DRZWIOWE (KOMBI)	LUST SZEROKOKĄT KIER ŚWIATŁA LED PRZ SIATKA BAGAZOWA UKŁAD AUTOALARMU 1591 CCM 99 KW KOLA 6 J X 15 ESP

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		JC	OPER. CENA
66400R00	POKRYWA SILNIKA WYMIENIĆ OBEJMUJE: POKRYWA SILNIKA WYB/WBUD NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD LUB WYMIENIĆ	5	[REDACTED]
BRAK NR 79110R00)	DOD PRACA DLA MASY USZCZELN POKR SILNIKA ZAWIAS MASKI SILNIKA L WYB/WBUD (MASKA SILNIKA WYBUDOWANA)	2 1	[REDACTED]
79110R00)	ZAWIAS MASKI SILNIKA P WYB/WBUD (MASKA SILNIKA WYBUDOWANA)	1	[REDACTED]
66300R0B	BŁOTNIKI PRZ OBA WYB/WBUD OBEJMUJE: ZDERZAK PRZ, REFLEKTOR, SZYBY TRÓJKĄTNE I NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD	16	[REDACTED]
86512R00)	NIE OBEJMUJE REGULACJI REFLEKTORÓW ZDERZAK PRZ WYMIENIĆ (ZDERZAK WYBUDOWANY) OBEJMUJE: KRATKI I NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD	14	[REDACTED]
82300R00)	OSPRZĘT PRZEZBROIĆ LUB WYMIENIĆ WYKŁADZINA DRZWI PRZ L WYB/WBUD	2	[REDACTED]
82411R00)	SZYBA DRZWI PRZ L WYBUD/WBUDOW (WYKL DRZWI WYBUDOWANA)	2	[REDACTED]
82650R00	KLAMKA ZEWN DRZWI PRZ L WYBUD/WBUDOW	2	[REDACTED]
82211R00)	LISTWA WNEKI DRZWI PRZ L Z WYB/WBUD	1	[REDACTED]
87602R00	LUSTERKO ZEWN L WYBUD/WBUD	2	[REDACTED]
82300R00)	WYKŁADZINA DRZWI PRZ P WYB/WBUD	2	[REDACTED]
82411R00)	SZYBA DRZWI PRZ P WYBUD/WBUD (WYKL DRZWI WYBUDOWANA)	2	[REDACTED]
82650R00	KLAMKA ZEWN DRZWI PRZ P WYBUD/WBUDOW	2	[REDACTED]
82211R00)	LISTWA WNEKI DRZWI PRZ P Z WYB/WBUD	1	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Roman Piszczatowski

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY	NR PL20231013	09.11.2023
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA = [REDACTED] PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		JC OPER. CENA
87602R00 LUSTERKO ZEWN P WYBUD/WBUD		2 [REDACTED]
18600A00 REFLEKTORY NASTAWA		3 [REDACTED]
BN naklejki WYB-WBUD/WYMIANA		10* [REDACTED]

0471 MASKA SILNIKA KONS. PROFILI ZAMK		2* [REDACTED]
0741 BLOTNIK PRZ L KONS. PROFILI ZAMK		2* [REDACTED]
0742 BLOTNIK PRZ P KONS. PROFILI ZAMK		2* [REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 16.10.2023

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
0471	MASKA SILNIKA	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	20
0741	BLOTNIK PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	9
0742	BLOTNIK PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	9
0283	ZDERZAK P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	12
1753	DRZWI P L RAMKA DOL	LAK. WIERZCHNIE ST 2	7
1754	DRZWI P P RAMKA DOL	LAK. WIERZCHNIE ST 2	7

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT.MAT.
0471	MASKA SILNIKA	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 [REDACTED]
0741	BLOTNIK PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 [REDACTED]
0742	BLOTNIK PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 [REDACTED]
0283	ZDERZAK P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R [REDACTED]
1753	DRZWI P L RAMKA DOL	LAK. WIERZCHNIE ST 2 [REDACTED]
1754	DRZWI P P RAMKA DOL	LAK. WIERZCHNIE ST 2 [REDACTED]


KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	64	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	13	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO	5	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	82	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA


Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
mail : kontakt@pzu.pl
Ekspert: Roman Piszczatowski

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231013 09.11.2023

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 16.10.2023

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO	CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ	
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R	
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE	
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL	
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO	
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	
	67.00 %

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.11.2023 / 11

KOD CZĘŚĆ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0283	ZDERZAK P	3832814001	
0431	EMBLEMAT P	86310A2000	
0471	MASKA SILNIKA	41C103	
0475	ZAWIAS L POKRYWY PRZ	79110A2000	
0476	ZAWIAS P POKRYWY PRZ	79120A2000	
0562	REFLEKTOR P	T832812004	
0741	BLOTNIK PRZ L	3832810003	
0742	BLOTNIK PRZ P	3832810004	
1000	naklejki		

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Roman Piszczatowski

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20231013

09.11.2023

WARTOŚĆ KOŃCOWA		PLN	PLN
ROBOCIZNA	BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM	70 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
KOSZTY DODATKOWE			
KONS. PROFILI ZAMKN	TOTAL 6 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM KOSZTY DODATKOWE		[REDACTED]
LAKIEROWANIE			
KOSZTY ROBOCIZNY		[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU		[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE			
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]	[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]	[REDACTED]
Potrącenie z tytułu wzrostu wartości pojazdu po naprawie BEZ VAT		[REDACTED]	[REDACTED]
SUMA KOŃCOWA BEZ VAT (PO POTRĄCENIACH)		[REDACTED]	[REDACTED]
VAT 23,00%		[REDACTED]	[REDACTED]
SUMA KOŃCOWA Z VAT (PO POTRĄCENIACH)		[REDACTED]	[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
)=UDZIAŁ CZASU W INNEJ POZYCJI I = CZĘŚĆ(I) IDENT.
 LICENCJA 32051400 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH

uszkodzenia bez związku poza strefą szkody
- zderzak T otarcia LI, I

w strefie szkody
- pokrywa silnika otarcia rysy LI, I

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231013

Pojazd KTA CEED (JD) MODEL PODSTAWOWY
 Numer rejestracyjny / VIN [REDAKCYJNY] / U5YHM813AFL105796
 Data pierwszej rejestracji: 2014-05-15 Rok produkcji: 2014
 Przebieg (odczytany): 193 471 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0283	ZDERZAK P	3832814001	P	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
0431	EMBLEMAT P	86310A2000	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
0471	MASKA SILNIKA	41C103	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
0475	ZAWIAS L POKRYWY PRZ	79110A2000	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
0476	ZAWIAS P POKRYWY PRZ	79120A2000	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
0562	REFLEKTOR P	T832812004	P	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
0741	BLOTNIK PRZ L	3832810003	P	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
0742	BLOTNIK PRZ P	3832810004	P	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
 Dotyczy: ZDERZAK P, MASKA SILNIKA, REFLEKTOR P, BLOTNIK PRZ L, BLOTNIK PRZ P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

Informujemy że odszkodowanie ustalono poprzez pomniejszenie kosztów naprawy o kwotę: 99,00 PLN brutto wynikającą ze wzrostu wartości pojazdu po naprawie. Zastosowane potrącenia z tytułu wzrostu wartości pojazdu wynika z występowania wcześniejszych uszkodzeń, które zostaną usunięte w ramach naprawy szkody:

KOD	NAZWA CZĘŚCI	UDZIAŁ [%]
0471	MASKA SILNIKA LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	10,0
	STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL	10,0

w sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

w przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 3 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX