



- Uwagi:
- zgrzebło po spawaniu dokładnie wyprostować
 - Zachować wymiary 14 i 11
 - Spoinę poz. 5 kłaść od strony pokazanej na rysunku.

0,4 m	Spoina el. SW A3		5	E432 R11 ER146	PN-77 M-69433	0,05	
1,07 m	Spoina el. SW V4		4	E432 R11 ER146	PN-77 M-69433	0,08	
1	Błacha 4 x 14 x 536,5	PN-80 H-92200	3	St3SX	PN-83 H-92120	0,19	
1	Błacha 4 x 14 x 536,5	- - -	2	- - -	- - -	0,24	
1	Błacha 4 x 25 x 536,5	PN-80 H-92200	1	St3SX	PN-83 H-92120	0,42	
Klasa sztal.	Nazwa części	Nr normy	Nr ko- lejny	Materiał i nr normy		Jedn. Ciężk. Masa	Uwagi
Wytłonać na respot	Konstruował	mgr inż. Kopydłowska	MS 87	Nazwa rysunku			Masa, kg
				Zgrzebło III			0,96
							Format A4
Podziałka	1					100	
						Nr rys. 1-03-09-03	