


KOMORA K - 23



1. Na czerwono - demontaż przepustnic DN450 i likwidacja spinki - wymiana rur sieci DN400 i DN450 na rury DN400
2. Odejście sieci ciepłej 2xDN65 - zawory spawane - wymiana na nowe kołnierzowe Broen BALLOMAX DZT pełnoprzelotowe DN65 PN25 - nr kat. 9410325065
3. Odwodnienie sieci DN80, zawory kołnierzowe - wymiana na nowe kołnierzowe Broen BALLOMAX DZT pełnoprzelotowe DN80 PN25 - nr kat. 9410325080

kołnierz przepustnicy

odejście na LIDL zawór kołnierzowy kulowy Dn65

