

- oś drogi
- krawężel drogi
- krawężel pobocza
- rów istniejący do oczyszczania
- skład przeznaczony do remontu polegającego na wyprofilowaniu i zagęszczeniu
- wymiana uszkodzonej podbudowy :
  - 30cm 0/63mm
  - 20cm 0/31,5mm
- remont zniszczonych wodospuław
- poprawa pod koroną drogi

Remont drogi leśnej nr 50 w leśnictwie Bistuszcza/Burzyn.		
Lokalizacja:	Leśnictwo: Bistuszcza/Burzyn	Powiat: tarnowski
Część:	Projekt budowlany	
Nazwa rysunku:	Sytuacja szczegółowa	
Projektował:	mgr inż. Maciej Nowak ul. m. podstępowo 10	
Sprawdził:	inż. arch. Marek Krzysztof ul. m. Malarzów 25/24	
		26 maj 2022