

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA OSTROŁĘCKA 4/8</b>			
		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01 0909- d.1 03 analiza indywi- dualna	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2 - regulacja ,konserwacja okuć okna PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01 0909- d.1 04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	d.1 analiza indywi- dualna	Mycie i czyszczenie okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		1.1*1.65*2+0.61*1.0	m <sup>2</sup>	4.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.240</b>
4	KNR 2-17 0156- d.1 01 analiza indywi- dualna	Nawietrzaki okienne / przepływ powietrza min 35 m3/godz/ montaż w istniejących oknach PCV w pokoju	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-01 0354- d.1 13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01 0322- d.1 02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01 0354- d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 0320- d.1 02 analiza indywi- dualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - w nakładach uwzględnić ościeżnice 1 szt	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
9	KNR 4-01 1209- d.1 10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
10	KNR 4-01 1007- d.1 06	Ospoinowanie i okredowanie oblicowań	m <sup>2</sup>		
		1.68*2*(0.47*0.85)	m <sup>2</sup>	1.342	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.342</b>
11	KNR 4-01 1010- d.1 01 analiza indywi- dualna	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy	zestaw		
		1	zestaw	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01 1007- d.1 08	Wylepienie tarczy drzwiczek paleniskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	TZKNBK XIII - d.1 73 analiza indywi- dualna	Oczyszczenie z sadzy kanału pieca	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-01 1010- d.1 15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 0818- d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i płyty pilśniowej	m <sup>2</sup>		
		6.3*3.99-1.04*2.1+2.17*5.41+2.12*4.9+1.15*0.7	m <sup>2</sup>	45.886	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.886</b>
16	KNR 4-01 0820- d.1 03 analiza indywi- dualna	Przybicie do podłóg płyt OSB 15 mm	m <sup>2</sup>		
		45.886	m <sup>2</sup>	45.886	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.886</b>
17	KNR 2-02 1112- d.1 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW GRUBOŚĆ WYKŁADZINY 2 mm	m <sup>2</sup>		
		45.886	m <sup>2</sup>	45.886	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.886</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennne 6.3+6.3+3.99+3.99+5.41+5.41+2.17+2.17+2.12+2.12+4.9+4.9+1.15+1.15-7*0.9	m m	45.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.780</b>
19 d.1	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 45.78	m m	45.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.780</b>
20 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21 d.1	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 2.7	m m	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
22 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8.8	m m	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
23 d.1	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z kompletem okuć 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
24 d.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26 d.1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27 d.1	KNR 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronnie profilowane o szer. do 15 cm 0.9*2.05*2+0.8*1.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.210</b>
29 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm / ościeża zewnętrzne i wewnętrzne okien istniejących / 1.65*4+1.1*2+0.61*2+1.0*4	m m	14.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.020</b>
30 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0.8	m m	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
31 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł uwzględnić podokiennik PCV 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33 d.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 2.15*1.65+1.6*2.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.468</b>
34 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 9.8	m m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
35 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 3.15*2.1+(0.97+2.61+2.45)*5.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.237</b>
36 d.1	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (0.97+2.61+2.45)*5.41-0.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.732</b>
37 d.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (0.97+2.45)*5.41-0.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.612	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.612</b>
38 d.1	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 5.41*2.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 16.612+14.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.732	 14.120
				<b>RAZEM</b>	<b>30.732</b>
40	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
41	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 8.2	m m	 8.200	 8.200
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
42	KNR 4-01 0709-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na ścianach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.61*(2.12+1.15) <kuchnia- sufit >	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.535	 8.535
				<b>RAZEM</b>	<b>8.535</b>
44	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.54+0.97)*0.5*2.17*2+2.45*(3.99+6.3)*2-2.1*0.9*2+0.97*(2.12+1.15)+2.45*(2.1+2.1+2.12+1.15)-0.9*2.1-7.468	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.373	 66.373
				<b>RAZEM</b>	<b>66.373</b>
45	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8.535	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.535	 8.535
				<b>RAZEM</b>	<b>8.535</b>
46	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach analiza indywidualna 8.535	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.535	 8.535
				<b>RAZEM</b>	<b>8.535</b>
47	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 8.535	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.535	 8.535
				<b>RAZEM</b>	<b>8.535</b>
48	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 66.373	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.373	 66.373
				<b>RAZEM</b>	<b>66.373</b>
49	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach analiza indywidualna 66.373	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.373	 66.373
				<b>RAZEM</b>	<b>66.373</b>
50	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - okno połaciowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla okna w dachu drewnianym - powiększenie 1	miejs. miejs.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0.66+0.66+0.98+0.98	m m	 3.280	 3.280
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
53	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej / oknom połaciowe PCV z kołnierzem uszczelniającym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR 4-01 0506-03	Wymiana pokryć z dachówki holenderki zwykłej o powierzchni do 1 m2 - powierzchnia do 10 m2 - dachówka z odzysku z.sz. 2.3. 9909-01 1	miejs. miejs.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	KNR 2-02 2006-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie Oddzielne pasy szer.do 30 cm. 0.3*(0.66+0.98)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.984	 0.984
				<b>RAZEM</b>	<b>0.984</b>
56	KNR 0-17 2609-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia (0.66+0.98)*2	m m	 3.280	 3.280
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
57	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 0.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	 0.980
				<b>RAZEM</b>	<b>0.980</b>
58	NNRNKB 202 d.1 2020-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z płyt gipsowych 0.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	 0.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.980</b>
59 d.1	KNR 4-01 0108- 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km /materiałów po- rozbiórkowych z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>		
		1.2	m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>