

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Lokalizacja: dz. Nr 143– obręb 0032, Taczów Mały oraz dz. Nr 91/2 – obręb 0033, Taczów Wielki (zgodnie z załącznikiem graficznym)
2. Przedmiot zadania: przedmiotem zadania jest wykonanie remontu jezdni i poboczy
3. Zakres opracowania: zakres obejmuje 399 mb drogi, od odcinka wcześniej remontowanego do granicy pasa drogowego drogi powiatowej, szerokość jezdni 3,5 mb, szerokość poboczy 1,0 mb
4. Stan istniejący:
 - nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym, liczne łaty, spękania i nierówności,
 - krawędzie jezdni połamane, co skutkuje jej zmienną szerokością oscylującą ok 3,5 mb
Po remoncie, szerokość nawierzchni jezdni ma być jednorodna i wynosić 3,5 mb, z poszerzeniami na odcinkach przejściowych, w celu nawiązania się do nawierzchni istniejących
 - pobocza gruntowe, zdegradowane, uniemożliwiają prawidłowe odwodnienie jezdni, co znacznie pogarsza jej stan;
 - pobocza są i pozostaną gruntowe, planowane roboty mają jedynie skutkować poprawą stanu nie zmieniając ich parametrów (szerokości, długości, rodzaju, planuje się jedynie ścinę poboczy oraz uzupełnienie kruszywem ewentualnych ubytków
5. Roboty przewidziane do realizacji w ramach planowanego remontu:
 - roboty przygotowawcze tj. ustalenie lokalizacji terenu robót, przeprowadzenie pomiarów i obliczeń
 - oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
 - skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m²
 - ułożenie w-wy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej (średnia grubość 4 cm)
 - skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m²
 - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S (grubość po zagęszczeniu 4 cm)
 - regulacja wysokościowa poboczy:
 - mechaniczna ścinka poboczy na średnią grubość 10 cm i szerokość 1,0 m
 - uzupełnienie ubytków kruszywem

Opis przedmiotu zamówienia stanowią również opracowania zawarte w plikach:

Przedmiar Taczów Mały.pdf
SST Taczów Mały.zip
Mapa lokalizacyjna.pdf