



DACH NAD MASZYNOWNIĄ

- UWAGI OGÓLNE:
- Centralę K4/R4+WC1, wentylator napowietrzający Np oraz agregaty od AKL8 do AKL13 posadowić na podestach (wg projektu konstrukcji)
 - Wentylatory napowietrzające Nw i Nk oraz wentylator Wod2 posadowić na konstrukcjach typu BIG FOOT
 - Wentylator Wod1 posadowić na cokole
 - Wysokość cokołów pod urządzenia wynosi 20cm od połaci dachu (wg projektu architektury)
 - Podstawy dachowe domierzyć na montażu
 - Zastosować podstawy dachowe dla wyjść kanałów przez dach
 - Kanały prowadzone po dachu zaizolować i posadowić na konstrukcjach typu BIG FOOT
 - W prowadzeniu kanałów w płynie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji

CSK - RZUT DACHU - HOTEL

ORIENTACJA

OZNACZENIA:

podestko ±0.00

rzędna od ±0.00 budynku

1 - HOTEL
2 - KUCHNIA, RESTAURACJA
3 - AULA
4 - CKJ

CSK - RZUT DACHU - HOTEL

Projektant: **API PROJEKT, Biuro Architektoniczne**
ul. Włocławska 10, tel./fax 0443 655 22 05
e-mail: api@projektapi.pl
ul. Włocławska 10, tel./fax 0443 655 22 05
e-mail: api@projektapi.pl
ul. Włocławska 10, tel./fax 0443 655 22 05
e-mail: api@projektapi.pl

Wzrost: 1.50 W1.7