

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla klimatyzacji HITACHI

Zakres przeglądu technicznego (serwisu) klimatyzatorów marki HITACHI w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy SP ZOZ w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

Zakres prac serwisowych obejmuje:

Przegląd systemu klimatyzacji klimatyzatorów marki HITACHI zgodnie z wytycznymi producenta dla tych urządzeń oraz wytycznymi Zamawiającego,

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie lub wymiana filtrów powietrza,
2. Sprawdzenie stanu łożysk silnika wentylatora i ich smarowanie,
3. Sprawdzenie poprawności zamocowania silnika i jego przewodów zasilających,
4. Sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie tac ociekowych oraz drożności przewodów odprowadzających,
5. Sprawdzenie poprawności działania obiegu chłodniczego,
6. Sprawdzenie zabezpieczeń na niskim i wysokim ciśnieniu,
7. Sprawdzenie i regulacja przegrzania czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu,
8. Sprawdzenie stanu czystości parownika i ewentualne oczyszczenie,
9. Czyszczenie parownika przy użyciu środków bakteriobójczych,
10. Sprawdzenie szczelności obiegu chłodniczego,
11. Sprawdzenie natężenia prądu parownika (wentylatora), skraplacza (sprężarki), wentylatora),
12. Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualnie poprawa połączenia.

Po przeprowadzonym przeglądzie serwisowym urządzeń klimatyzacyjnych, Wykonawca protokołuje wykonane czynności oraz podaje nazwę środka bakteriobójczego zastosowanego w tych urządzeniach. Czynności serwisowe można wykonywać tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. W dni wolne od pracy działa system monitoringu. Przegląd techniczny klimatyzatorów HITACHI należy przeprowadzić 1 raz na rok. Ilość klimatyzatorów do przeglądu i konserwacji -16 Czas realizacji – 24 m-ce od daty podpisania umowy.


INNE INFORMACJE:

1. Klimatyzatory ,które nie podlegają naprawie ze względu na zbyt duże zużycie techniczno-eksploatacyjne lub brak części zamiennych wymagają od Wykonawcy pisemnej opinii technicznej firmy serwisującej,
2. W przypadku konieczności naprawy klimatyzatorów marki HITACHI usługa zostanie wykonana na podstawie odrębnego zlecenia .Koszt części zamiennych podany przez Wykonawcę będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego,
3. Klimatyzatory marki HITACHI nie są objęte gwarancją.
4. Usługa dotyczy przeglądu i konserwacji 16 klimatyzatorów marki HITACHI – zestawienie tabelaryczne w załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia.

A. Kowalski

Wykaz typów klimatyzatorów firmy HITACHI, zamontowanych w budynku MWOMP w Płock Oddział w Radomiu podlegających okresowym przeglądom.

Lp.	Typ	Ilość	Lokalizacja	Uwagi
1.	Klimatyzator HITACHI RAS 09G1 jednostka zew. 023033022 jednostka wew. 023033022	1	Pracownia badań czynnościowych układu krążenia gabinet nr 11	MWOMP/T-VI-31-3-3
2.	Klimatyzator Hitachi RAS 09G1 jed.zew. 022523209, jed.wew. 023889832	1	Poradnia okulistyczna gabinet nr 103	MWOMP/T-VI-31-3-13
3.	Klimatyzator HITACHI RAS 09G1 jednostka zew. 023032616 jednostka wew. 022523209	1	Promocja zdrowia gabinet nr 5	MWOMP/T-VI-31-3-1
4.	Klimatyzator HITACHI RAS 14G1 jednostka zew. 022539453 jednostka wew. 023889861	1	Rejestracja Gabinet nr 13	MWOMP/T-VI-31-3-12
5.	Klimatyzator HITACHI RAC35YH5 nr 007541 RAS 35YH5 nr 007636	1	Poradnia psychiatryczna gabinet nr 18	MWOMP/OR/ST/95
6.	Klimatyzator HITACHI jednostka zew. RAC25YH5 jednostka wew. RAS 25YH5	1	Magazyn pom.002	MWOMP/VI/16/07/R
7.	Klimatyzator HITACHI jednostka zew. RAS/RAC 18YH5 nr ser.002729, nr 002193	1	Pom.porządkowe pom. 018	MWOMP/OR/ST/94
8.	Klimatyzator HITACHI RAS25FH6 007110 RAC25YH6 nr 016074	1	Szatnia dla personelu pom. 019	MWOMP/VI/081/09/R
9.	Klimatyzator HITACHI RAS 09G1 jednostka zew. 022591592 jednostka wew. 023032603	1	Zakład rehabilitacji gabinet nr 209 Fizykoterapia	MWOMP/T-VI/31-3-2
10.	Klimatyzator HITACHI jednostka zew. RAC35YH5 jednostka wew. RAS 35YH5	1 szt	sala konferencyjna gab. Nr 202	MWOMP/VI/18/07/R
11.	Klimatyzator HITACHI jednostka zew. RAC35YH5 jednostka wew. RAS 35YH5	1 szt	Zakład rehabilitacji gabinet nr 209(Fizykoterapia)	MWOMP/VI/19/07/R
12.	Klimatyzator HITACHI RAS 09G1 jednostka zew. 022591712 jednostka wew. 023032621	1 szt	Zakład rehabilitacji (sala kinezyterapii) gab. nr 209	MWOMP-T/VI-31-3-6
13.	Klimatyzator HITACHI RAS 25FH6 nr 006984 RAC 25YH6 nr 016080	1 szt	Poradnia Medycyny Pracy gabinet nr 109	MWOMP/VI/080/09/R
14.	Klimatyzator HITACHI RAS 25FH6 nr 007113, RAC 25YH6 nr 016082	1 szt	K-k Działu ON gabinet nr 223	MWOMP/VI/079/09/R
15.	Klimatyzator HITACHI RAS 09G1 jedn.zew. 012425036 jed.we. 012425036	1 szt	sala konferencyjna gab. Nr 202	MWOMP/T-VI-31-1-11
16.	Klimatyzator HITACHI RAS 25FH6 nr 007112 RAC 35YH6 nr 016062	1 szt	sala konferencyjna gab. Nr 202	MWOMP/VI/082/09/R



Handwritten signatures in blue ink, including the name A. Kowalski.

