

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pokrycia dachowego na zespołach garaży			
1	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i	m ²		
d.1	0519-01	zakitowaniu 8,9*16,7	m ²	148,630	
				RAZEM	148,630
2	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie	m ²		
d.1	0519-01	papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm 148,630	m ²	148,630	
				RAZEM	148,630
3	KNNR-W 9	Demontaż i ponowny montaż uchwytów uziemiających	szt		
d.1	0606-07	analogia	szt	34,000	
		34		RAZEM	34,000
4	KNR-W 2-02	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowa-	m		
d.1	0535-04	nej 4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach	m ²		
d.1	0735-03	ponad dachem płaskim 5,28	m ²	5,280	
				RAZEM	5,280
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1	0504-03	33,4*0,5	m ²	16,700	
				RAZEM	16,700
7	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.1	0524-01	17,8	m	17,800	
				RAZEM	17,800
8	KNR 4-01	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych	m ²		
d.1	0533-03	uszkodzeń 13,36	m ²	13,360	
				RAZEM	13,360
2		Garaż część 2			
9	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i	m ²		
d.2	0519-01	zakitowaniu 14,6*16,7	m ²	243,820	
				RAZEM	243,820
10	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie	m ²		
d.2	0519-01	papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm 243,820	m ²	243,820	
				RAZEM	243,820
11	KNNR-W 9	Demontaż i ponowny montaż uchwytów uziemiających	szt		
d.2	0606-07	analogia	szt	50,000	
		50		RAZEM	50,000
12	KNR-W 2-02	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowa-	m		
d.2	0535-04	nej 2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach	m ²		
d.2	0735-03	ponad dachem płaskim 2,64	m ²	2,640	
				RAZEM	2,640
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.2	0504-03	33,4*0,5	m ²	16,700	
				RAZEM	16,700
15	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.2	0524-01	29,2	m	29,200	
				RAZEM	29,200
16	KNR 4-01	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych	m ²		
d.2	0533-03	uszkodzeń 6,68	m ²	6,680	
				RAZEM	6,680