



# ZACISK HAMULCOWY WÓZKA WAGONU CITYRUNNER



**B**

## Uwagi:

1. Regeneracja powierzchni B zacisku metalizacji natryskowej
2. Chropowatość pow. B po regeneracji  $Ra=0,63$ ,
3. Zachować wymagany nominalny wymiar średnicy tłka  $D=50-0,04$

	Data	Nazwisko i imię	Podpis	Materiał	 MPK-Lódź
Projektował	4.11.2022	Kaczmarek Piotr			
Kreślił		Kaczmarek Piotr			
Sprawdził		Kwiatkowski Krzysztof			
Zatwierdził		Kwiatkowski Krzysztof			
Skala	Format	Nazwa części			Nr rysunku
	A4	Regeneracja tłoka zacisku hamulcowego			CR090409-00
Ilość sztuk	Waga				Zastępuje rys. nr