



Kable i przewody do szaf sterowniczych SS-FXX prowadzić w istniejących kanałach kablowych
Uszkodzone lub skorodowane odcinąć i wymienić na nowe.
Odejsza z koryt wykonać w rurach osłonowych z tworzywa.
Kable wprowadzać do szaf sterowniczych przy pomocy odpowiednich diamek.

Objaśnienia kolorów:
Niebieski - kosztą KE

Oznaczenia kodów styczne:
niebieski - elementy modernizowane - koszty kwalifikowane

- Legenda:
- Z, M - filtry ciśnieniowe DN3000
 - Ar - aerator DN1400
 - Dp - dmuchawa powietrza
 - P1 - przepustnica z napędem ręcznym
 - P2 - przepustnica z napędem pneumatycznym
 - P3 - przepustnica z napędem elektrycznym
 - zo - zawór odpowietrzający
 - qpc - czujnik ciśnienia

FIRMA RING Daniel Bujnicki				15 - 863 Bratysław ul. Radzyńska 44/10			
Projektant:	mgr Wiesław Mielkowski			Data:	03.06.2008		
Sprawdzający:	mgr Lesław Omurjak			Stwierdził:			
Współpraca:				Projekt Techniczny			
Nr projektu:	Investor: PCK "Zyrardów" Sp. z o.o.			Branka:	Elektryczna i KWA		
Zadanie:	Przebudowa SIW "Mokre" i ujęcia wody "Sokół"						
Obiekt:	Hala Iłlowa - Zgodnie z decyzją KE			Nr rysunku:	2		
Tytuł rysunku:	Instalacja technologiczna						