

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**DO**  
**PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ**  
**W PAŁACU W TRZEBIECHOWIE**



JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA	<b>P&amp;P ART NOVA Sp z o.o.</b>
ADRES	<b>Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra</b>
OBIEKT	<b>Pałac</b>
ADRES	<b>66-132 Trzebiechów ul. Parkowa 4</b>
DZIAŁKA	<b>dz. nr 384/52 obręb Trzebiechów</b>
INWESTOR	<b>Gmina Trzebiechów</b>
ADRES	<b>66-132 Trzebiechów ul. Sulechowska 2</b>

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu w Trzebiechowie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa 4, 66-132 Trzebiechów  
INWESTOR : Gmina Trzebiechów  
ADRES INWESTORA : ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak  
DATA OPRACOWANIA : Październik 2015 r

---

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	8
2	Montaż stolarki okiennej	9	13
3	Montaż stolarki drzwiowej	14	16
4	Inne roboty	17	18

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-d.1 01 0353-03	ST 2	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
			33	szt.	33,00	
					RAZEM	33,00
2	KNR-W 4-d.1 01 0353-04	ST 2	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			48	szt.	48,00	
					RAZEM	48,00
3	KNR-W 4-d.1 01 0353-05	ST 2	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			325,42	m2	325,42	
					RAZEM	325,42
4	KNR-W 4-d.1 01 0353-05	ST 2	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			16,95	m2	16,95	
					RAZEM	16,95
5	KNR-W 4-d.1 01 0353-11	ST 2	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
			185	m	185,00	
					RAZEM	185,00
6	KNR-W 4-d.1 01 0353-11	ST 2	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m		
			185	m	185,00	
					RAZEM	185,00
7	KNR-W 4-d.1 01 0109-13	ST 2	Wywiezienie samochodami gruzu na wysypisko lub w miejsce Wykonawcy	m3		
			32,14	m3	32,14	
					RAZEM	32,14
8	d.1 analiza indywidualna	ST 2	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m3		
			32,14	m3	32,14	
					RAZEM	32,14
<b>2</b>			<b>Montaż stolarki okiennej</b>			
9	KNR-W 2-d.2 02 1001-01	ST 2	Okna drewniane zespolone o powierzchni do 1.0 m2	m2		
			18,19	m2	18,19	
					RAZEM	18,19
10	KNR-W 2-d.2 02 1001-02	ST 2	Okna drewniane zespolone o powierzchni do 2.0 m2	m2		
			67,38	m2	67,38	
					RAZEM	67,38
11	KNR-W 2-d.2 02 1001-03	ST 2	Okna drewniane zespolone o powierzchni ponad 2.0 m2	m2		
			325,42	m2	325,42	
					RAZEM	325,42
12	d.2 analiza indywidualna	ST 2	Parapety wewnętrzne identyczne jak demontowane	m		
			185	m	185,00	
					RAZEM	185,00
13	d.2 analiza indywidualna	ST 2	Parapety zewnętrzne identyczne jak demontowane	m		
			185	m	185,00	
					RAZEM	185,00
<b>3</b>			<b>Montaż stolarki drzwiowej</b>			
14	d.3 analiza indywidualna	ST 2	Wykonanie nowych drzwi z ramą z drewna dębowego wypełnionego ocieplonym kaseton lub szkło zabezpieczone z zewnątrz szybą antywłamaniową P4, drzwi w kolorze brązowym RAL 6033 (drzwi Dz5 - Dz9) 20	m2		
				m2	20,00	
					RAZEM	20,00
15	d.3 analiza indywidualna	ST 2	Drzwi klepkowe lakierowane w kolorze brązowym RAL 8012 (drzwi Dz1 - Dz4) 11	m2		
				m2	11,00	
					RAZEM	11,00
16	KNR-W 4-d.3 01 1212-02	ST 2	Drzwi do kotłowni, wymiennikowni oraz drzwi od frontu dawny podjazd stalowe oczyścić, zabezpieczyć przed korozją, pomalować lakierem do metalu w kolorze RAL 8012, naświetle wymienić na nowe 8,5	m2		
				m2	8,50	
					RAZEM	8,50
<b>4</b>			<b>Inne roboty</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	analiza indywidualna	ST 2	Naprawa ścian, tynków i elementów drewnianych wokół stolarki, zachowanych ościeży wewnętrznych, boazerii	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
18 d.4	wycena indywidualna	ST 2	Remont zachowanej pierwotnej stolarki okiennej oraz parapetów	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00