





ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY				
OZNACZENIE	01	02	03	04
RODZAJ WYROBU	OKNA Z PCV PIWNICA	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV
WIDOK				
TYP	RU	RU	RU	RU
ILOŚĆ SZT.	1	3	3	6
MATERIAŁ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ	PCV W KOLORZE BRĄZOWYM, 7-CIO KOMOROWE,	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-CIO KOMOROWE,	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-CIO KOMOROWE,	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-CIO KOMOROWE,
OSZKLENIE	ZESTAW SZKŁA ZESPOŁONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZKŁA ZESPOŁONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZKŁA ZESPOŁONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZKŁA ZESPOŁONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U=0,9 W/m ² ·K	U=0,9 W/m ² ·K	U=0,9 W/m ² ·K	U=0,9 W/m ² ·K

UWAGI:


Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy jeszcze raz zinventaryzować istniejące okna na miejscu budowy.

Stolarka nieoznaczona jak na wykazie pozostaje bez zmian.

Wymiary stolarki okiennej podane w świetle MURU.

Okna 03 – 05 z nawiewnikami higrosterowanymi

AKTUALNE

Biuro projektowe		AGBAST
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja Os. Mikołajczyka w Radlinie, Ul. St. Mikołajczyka 15,	Skala 1:100
Adres	dz. nr ewid. 2032/5	
Inwestor	Miasto Radlin, ul. Rymera 15	Data II.2015
Adres	44-310 Radlin	
Przedmiot rysunku	Zestawienie stolarki do wymiany	Nr rys. 5
Projektant	mgr inż. arch. Ewa Kuźma UPR. Nr 42/07/DOIA DS.-1191	Podpis: 
Opisowny		