

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Konrad Młynek

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240311 19.03.2024

WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA P FIRMA
 SIENKIEWICZA 65 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2024031181288 RODZ. SZK OC

MARKA BMW 3 RZĄD F30N 330I XDRIVE
 NUMER VIN WBA8B11000AE92475 NR REJ. [REDAKCYJNE] KOD TYPU 01 AF 26

WERSJA OD 07.2017 REFLEK PMGIELNY LED ADVANTAGE
 WYPOSAŻENIE SYSTEM PRZELAD KLIMAT AUTOM 2 STREF CZUJ DESZCZ SZY CZOŁ
 ZAKRES CO2 CONNECTED DRIVE REFLEKTOR LED
 UKŁ SPRYSK REFLEKTOR POKRYCIA TEKSYTALNE UKŁAD GŁOSNOWMOWIACY
 ZAGŁOW TYL SKŁADANE PAKIET SCHOWKÓW PODŁOK PRZ PRZESUWNY
 INSTALACJA ALARMOWA REGULACJA SZYBKOSCI LUSTERKO WEWN PRZYSŁ
 PARK DIST CONTR P/T 1998CCM 185KW 8-BIEG AUTOMATYCZNA
 SERVOTRONIC ZABEZP ŚRUB KOŁA OPONY 225/50 R17..W
 OBREĆC 7,5X17 ALU INTERIEURL SATIN NAPĘD 4 KÓŁ
 SPECYFICZNE EU OPONA JAZDY BEZ CIŚN KONTROLA CISP W OPON

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 12 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDAKCYJNE] PLN/RBG
 CENA/KL 2 = [REDAKCYJNE] PLN/RBG
 CENA/KL 3 = [REDAKCYJNE] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		KL	JC	OPER. CENA
BRAK NR 51 18 619)	CZAS DOD DO OPERACJKI PODSTAWOWEJ PRACE ROZBROJ/UZBROJ ŚCIANY BOCZ PRZ L DO LAKIEROWANIA OBEJMUJE: NAKŁADKA WNĘKI KOŁA I NAPIS WYB/WBUD	3 3	2 7	[REDAKCYJNE]
51 11 656	NIE OBEJMUJE WYB/WBUD REFLEKTORA WYKŁADZINA ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD	3	9	[REDAKCYJNE]
BRAK NR 63 10 502	REFLEKTOR L WYB/WBUD	3	3	[REDAKCYJNE]
51 71 947	REFLEKTORY NASTAWA	3	2	[REDAKCYJNE]
41 51 580	LISTWA BELKI L WYB/WBUD	3	4	[REDAKCYJNE]
51 48 560	DRZWI PRZ L WYBUDOW/WBUDOWANIE IZOLACJA DRZWI PRZ L WYB/WBUD OBEJMUJE: WYKŁADZINY DRZWI WYB/WBUD	3 3	3 7	[REDAKCYJNE]
51 16 501)	LUSTERKO ZEWN PRZ L WYB/WBUD	3	1	[REDAKCYJNE]
51 16 541	NAKŁADKA LUSTERKA ZEWN L WYB/WBUD OBEJMUJE: ZWIERCIAŁO WYB/WBUD	3	1	[REDAKCYJNE]
51 21 800)	LISTWA WNEKI Z L WYB/WBUD	3	2	[REDAKCYJNE]
51 32 670)	SZYBA DRZWI PRZ L WYB/WBUD OBEJMUJE: LISTWA WNEKI OKNA WEWN WYB/WBUD NIE OBEJMUJE WYB/WBUD IZOLACJI DRZWI	3 3	1 1	[REDAKCYJNE]
51 33 501)	PODNOŚNIK SZYBY PRZ L WYB/WBUD NIE OBEJMUJE WYB/WBUD IZOLACJI	3	2	[REDAKCYJNE]
51 21 640	BEBENEK ZAMKA DRZWI PRZ L WYB/WBUD	3	2	[REDAKCYJNE]
51 21 770)	UCHWYT ZEWN DRZWI PRZ L WYB/WBUD	3	1	[REDAKCYJNE]
41 52 580	DRZWI T L WYBUDOW/WBUDOW	3	3	[REDAKCYJNE]
41 52 504	DRZWI T L USTAWIENIE	3	2	[REDAKCYJNE]
41 52 501	DRZWI T L WYMIANA (WYBUDOWANE)	3	40	[REDAKCYJNE]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Konrad Młynek

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240311 19.03.2024

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 12 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 2 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 3 = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		KL	JC	OPER. CENA
51 22 830)	LISTWA WNEKI OKNA TYL WEW L WYB/WBUD NIE OBEJMUJE WYB/ABUD WYKLADZINY DRZWI	3	1	[REDACTED]
51 71 541)	OSLONA WNEKI KOLA T L WYB/WBUD	3	3	[REDACTED]
51 12 656	NAKLADKA ZDERZAKA TYL WYB/WBUD	3	5	[REDACTED]
51 46 549	WYKLADZINA BLACHY ZAMYKAJACEJ WYB/WBUD	3	1	[REDACTED]
63 21 760	LAMPA TYLNA L WYB/WBUD	2	2	[REDACTED]
51 47 652)	WYKLADZINA WNEKI KOLA T L WYB/WBUD	3	3	[REDACTED]
51 13 816	LISTWA OZD RYNNY L WYB/WBUD	3	2	[REDACTED]
36 10 800)	KOLO T L WYB/WBUD	3	1	[REDACTED]
1521	DRZWI P L B/RAMY OKN NAPRAWA	3	36*	[REDACTED]
3481	SCIANA BOCZNA T L NAPRAWA	3	30*	[REDACTED]

97 52 501	DRZWI TYL L PRACE UZUPELNIAJACE (OPERACJA SCALONA)	3	2	[REDACTED]
1481	DRZWI PRZ L PRZEST ZAMK/ZABEZP	3	3*	[REDACTED]
3481	SCIANA BOCZNA T L PRZEST ZAMK/ZABEZP	3	3*	[REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
1781	DRZWI T L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	13
1745	OSŁ LUSTERKA ZEWN L	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	3
1521	DRZWI P L B/RAMY OKN	ODNOWA LAKIERU	15
1565	KLAMK ZEWN PRZE L	ODTW. LAK. EL. Z TW.	9
3481	SCIANA BOCZNA T L	ODNOWA LAKIERU	14
0741	ŚCIANA BOCZNA PRZ L	LAK. WIERZCHNIE ST 2	5

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT MAT
1781	DRZWI T L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 [REDACTED]
1745	OSŁ LUSTERKA ZEWN L	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R [REDACTED]
1521	DRZWI P L B/RAMY OKN	ODNOWA LAKIERU [REDACTED]
1565	KLAMK ZEWN PRZE L	ODTW. LAK. EL. Z TW. [REDACTED]
3481	SCIANA BOCZNA T L	ODNOWA LAKIERU [REDACTED]
0741	ŚCIANA BOCZNA PRZ L	LAK. WIERZCHNIE ST 2 [REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Konrad Młynek

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240311 19.03.2024

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	59	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	23	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD. TWORZYWO	8	
PREPARATION MASKING WORK GLASS 2	3*	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	93.0	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 12 JC/RBG :	111.6	[REDACTED]

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ		[REDACTED]
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R		[REDACTED]
ODNOWA LAKIERU		[REDACTED]
ODNOWA LAKIERU K3		[REDACTED]
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO		[REDACTED]
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	67.00 %	[REDACTED]

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.03.2024 / 03

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
1745	OSŁ LUSTERKA ZEWN L	8124524161	[REDACTED]
1781	DRZWI T L	41 00 7 298 513	[REDACTED]
1837	ZEST KLEJ SZYBY TRÓJ		[REDACTED]
1839	OCZYSZCZACZ R1	83 19 2 211 217	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
mail : kontakt@pzu.pl
Ekspert: Konrad Młynek

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240311

19.03.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 12 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 2 2 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM KL 3 174 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
KOSZTY DODATKOWE		
KONS. PROFILI ZAMKN		
TOTAL CL 3 8 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM KOSZTY DODATKOWE		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
I = CZĘŚĆ(I) IDENT. KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
LICENCJA 31932800)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
T AUTOMOTIVE GMBH

Kosztorys sporządzono na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240311

Pojazd: BMW 3 RZAD F30N 330I XDRIVE
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / WBA8B11000AE92475
 Data pierwszej rejestracji: 2018-06-05 Rok produkcji: 22018
 Przebieg (oszacowany): 250 000 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
1745	OSŁ LUSTERKA ZEWN L	8124524161	PJ	Pomoc Non Stop AUTO ELEMENTS	[REDACTED]
1781	DRZWI T L	41 00 7 298 513	O	Pomoc Non Stop BMW	[REDACTED]
1839	OCZYSZCZACZ R1	83 19 2 211 217	O	Pomoc Non Stop BMW	[REDACTED]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
Dotyczy: OSŁ LUSTERKA ZEWN L

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 5 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX