



UWAGI - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p. poz. Ewentualnie brak oznakowania drog ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami (dotychczasowymi)
Zgodnie z normą PN-EN 1839-2013-1 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p. poz. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie OWA AREA PRIMOS W122 ORBIT S1DE zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.
Należy zwrócić uwagę na poprawność znakowania w pomieszczeniach, w stosunku do zastrzeżonego symbolu.

BILANS WŁOCHOWY		BILANS WŁOCHOWY	
01	SALA GIMNASTYCZNA	87,06 m ²	1,18
02	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	9,6 m ²	1,19
03	SALA LEKCYJNA	62,14 m ²	1,20
04	SZATOWNIA	12,42 m ²	1,21
05	SZATOWNIA	9,97 m ²	1,22
06	UCZELISKO	12,44 m ²	1,23
07	KORYTARZ	24,99 m ²	1,24
08	GABINET HIGIENISTY	9,84 m ²	1,25
09	WC NEPLUSZKOWNI	5,80 m ²	1,26
10	WC DZIEWCZYŃ	6,84 m ²	1,27
10a	WC CHŁAPCÓW	6,84 m ²	1,28
11	NOVA KLATA SZKOWA	26,23 m ²	1,29
12	KOTŁOWNIA GAZOWA	34,26 m ²	1,30
13	POMIESZCZENIE WÓZKOWE	29,08 m ²	1,31
14	KOMUNIKACJA	12,48 m ²	1,32
15	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	7,88 m ²	1,33
16	POMIESZCZENIE SPOŁECZNE	6,79 m ²	1,34
17	SCHOWEK	3,45 m ²	1,35

INWESTYCJA	PROJEKTANT:	NR RYS.
OPLEKSOWA MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU	inż. Jacek Salski ul. Długa 15 w Gostyniu (instalacyjnie)	NR RYS.
INWESTOR	SPRAWDZAJĄCY:	STRONA SKALA
GMINA GOSTYŃ	inż. Jacek Dzwonk ul. Długa 15 w Gostyniu (instalacyjnie)	77 1:100 E-02
RYNEK 2, 63-800 GOSTYŃ		
BIENK		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		
OKALIZACJA		
GOSTYŃ, UL. GRANICZNA 1, DZIAŁKA NR 1065/1 1065/2, 1065/3, 1065/4, 1065/5, 1065/6		
ZESTAWIENIE RYSUNKU		
RYZYT I KONDYGANACJI-INSTALACJA OŚWIETLENIA		
TADUM	DATA	STRONA SKALA
PROJEKT	03-2022	77 1:100 E-02
TECHNICZNY	ELEKTRYCZNA	