



UWAGA!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC,
WYMIARY NA RYSUNKU PORÓWNAĆ Z RZECZYWISTYMI NA BUDOWIE
Uwaga!
Oczyszczyć i uzupełnić wszystkie ubytki na ścianach i podłogach po demontażu
wyposażenia łazienek !

ŚCIANY – PRACE BUDOWLANE		
St-ist.	stropy istniejące : płyty kanałowe	
SD1	wykończenie ścian konstrukcyjnych: odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną – (kolor biały) – powyżej 2,05m – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor łośoś i niebieski (istniejąca do zachowania i uzupełnienia) Oczyszczenie i uzupełnienie spoin spoin na ścianach	
SD2	wykończenie ściany działowej: odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną – (kolor biały) – powyżej 2,05m – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor łośoś i niebieski (istniejąca do zachowania i uzupełnienia) Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach Uzupełnienie ścianek G–K (SD2) – w przypadku uszkodzeń , ponowne położenie płytek i spoinowanie płytek ściennych – fuga (szer. 3mm) powyżej płytek wykonanie powłok malarskich	
SD4	ścianka istniejąca (4,0 cm) – zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie robót remontowych	
SD5	ścianka obudowująca szacht wentylacyjny prace jak dla ścianki SD1, SD2, SD3	
SF1	wykończenie sufitów – odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną – (kolor biały)	
	– istniejące rewizje – uszkodzone bądź brakujące klapy rewizyjne uzupełnić bądź wymienić	
	– istniejące skrzydła drzwiowe – do wymiany - istniejące ościeżnice stalowe przeszlifować i pomalować farbą olejną	
	– istniejące grzejniki centralnego ogrzewania – usunięcie miejsc zardzewiałych (zeskrobanie, zabezpieczenie przed korozją i malowanie farbą podkładową a następnie nawierzchniową – akrylową– kolor biały– RAL 9010) wymienić uszkodzone bądź uzupełnić brakujące głowice , wymienić górne panele ażurowe	

Temat: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKACH NR 354 I 355 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI			
Inwestor: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte , ul. Śmidowicza 69, 81–127 Gdynia		Stadium:	
		Branża:	
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU		Skala: 1:50	Nr rewizji: 00
		Nr rysunku: A–2	

2 Załącznik graficzny-A2_
RZUT PARTERU bud 354