









RZUT PARTERU  
KŁADY ŚCIAN - WC DAMSKIE



–Wymienić uszkodzone bądź uzupełnić brakujące klapy rewizyjne  
– Wszystkie łączniki i gniazda elektryczne do wymiany  
– Klamki skrzydeł drzwiowych nie przeznaczonych do wymiany dokreć/uszkodzone wymienić  
– Uszkodzone lampy sufitowe zdemontować, w ich miejsce zamontować nowo projektowane  
– Wyposażenie łazienek (pojemniki na papier toaletowy, uchwyty, haczyki,pojemniki na ręczniki papierowe, kosze na smieci , szczotki do wc itp. zdemontować – zamontować nowo projektowane wyposażenie)

UWAGA!  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC,  
WYMIARY NA RYSUNKU PORÓWNAĆ Z RZECZYWISTYMI NA BUDOWIE  
Uwaga!  
Oczyszczyć i uzupełnić wszystkie ubytki na ścianach i podłogach po demontażu wyposażenia łazienek !

ŚCIANY – PRACE BUDOWLANE				
S1-ist	ściana istniejąca konstrukcyjna – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor beż i pomarańcz powyżej 2,05m malowane – kolor biały Spoiny – fuga (szer. 3mm) obłożona płytkami z glazury do sufitu od strony umywalni ; od strony pomieszczeń wc do wysokości 2,05m; w przedsiionkach wc glazura do wysokość 2,05m powyżej malowane – kolor biały (powłoki malarskie do wykonania) (istniejąca glazura do zachowania, uzupełnienia, oczyszczenia)			
S2-ist	ściana istniejąca działowa (10,5 cm) G–K wodoodporna na konstrukcji stalowej 5,5cm i obudowana z obu stron dwoma płytami g–k			
S3-ist	ściana istniejąca działowa (6,5 cm) – cegła ceramiczna dziurawka; obłożona płytkami z glazury do sufitu od strony umywalni ; od strony pomieszczeń wc do wysokości 2,05m;			
S4-ist	ścianka istniejąca (4,0 cm) – laminat			
St-ist	stropy istniejące : płyty kanałowe lub DZ–3			
SD1	wykończenie ścian konstrukcyjnych: odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farbą wapienną – (kolor biały ) – powyżej 2,05m – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor łosoś i niebieski Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach			
SD2	wykończenie ściany działowej: odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farbą wapienną – (kolor biały ) – powyżej 2,05m – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor łosoś i niebieski Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach Uzupełnienie ścianek G–K ( SD2 ) – w przypadku uszkodzeń , ponowne położenie płytek i spoinowanie płytek ściennych – fuqa (szer. 3mm)			
SD3				
SD4	ścianka istniejąca (4,0 cm) – zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem			
SF1	wykończenie sufitów – odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie szpachlowanie i malowanie farbą wapienną – (kolor biały )			
	– istniejące rewizje – uszkodzone bądź brakujące klapy rewizyjne uzupełnić bądź wymienić			
	– istniejące skrzydła drzwiowe –			
	– istniejące grzejniki centralnego ogrzewania – usunięcie miejsc zardzewiałych (zeskrobanie, zabezpieczenie przed korozją i malowanie farbą podkładową a następnie nawierzchniową – akrylową– kolor biały) wymienić uszkodzone bądź uzupełnić brakujące głowice			
<b>Temat:</b> <div>REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKACH NR 354 I 355</div> <div>NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI</div>				
<b>Inwestor:</b> Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte , ul. Śmidowicza 69, 81–127 Gdynia		<b>Stadium:</b>		
		<b>Branża:</b>		
<b>Tytuł rysunku:</b> PARTER – KŁADY ŚCIAN – WC DAMSKIE WIDOK ŚCIAN A', B', C', D'		<b>Skala:</b> 1:50	<b>Nr rewizji:</b> 00	<b>Nr rysunku:</b> A'–4A
<div>19 Załącznik graficzny-A' 4A</div> <div>KŁADY ŚCIAN bud 355</div>				