

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240716 19.08.2024

WŁAŚCICIEL Komenda wojewódzka P FIRMA
 SIENKIEWICZA 65 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2024071681601 RODZ. SZK OC

MARKA VW CADDY IV (TYP SA) TRENDLINE
 NUMER VIN WV2ZZZ2KZLX021166 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 06 CL 04

WERSJA OD 09.2019 LISTWY DEK TAB ROZDZ SCHOWEK Z ZAMKIEM
 WYPOSAŻENIE CLIMATRONIC OKNO ODS L OKNO ODS P
 OGRZEWANIE DODATKOWE PODN SZYB ELEKTR WYŚWIET WIELOFU PLUS
 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE SZYBA TYLNA OGRZEW LUSTERKO ZEWN ELEKTR
 RADIO DISCOVER MEDIA 6 GŁOSNIKOW PRZYG DO WBUD TELFON
 REFLEKTORY P-MGIELNE OŚWIET ZAKRĘTU XENON POMOC PRZY PARKOW TY
 WYCIER SZYBY TYLNEJ WYPOSAŻENIE TKANINA FOT KIER Z REGU WYSO
 SIEDZ 3_MIEJSC 1 RZ SIEDZ KOMFORT PRZ L SIEDZ KOMFORT PRZ P
 WYKŁADZINA KOMFORT SYST "START & STOP" WYKŁ PODŁOGI GUMOWA
 KONSOLA SRO Z PODŁOK 1395CCM 96KW 7-BIEG DSG
 ALTERNATOR 180 A AIRB PASAŻ ODŁĄCZAL KOŁO KIER WIELOF SKÓ
 UKŁAD USTALAJ PREDK OPONA 205/55 R 16..T KOLA 6 J X 16
 KOLPAKI KOL KOŁO ZAPASOWE AIRBAG BOCZNY
 HAMULEC PRZ 312X25 RELING DACHU DRZWI ODS L
 DRZWI ODSUW P DRZWI SKRZ T OSZKL SYST HAM AWAR ASYST
 CZYNN CHŁODZ R1234YF PODWOZ SPORT 16 CALI NORMA SPALIN EU6 DG

SERWIS- OBSŁUGA (QI6)
 OPCJE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 2 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 3 = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. KOD CZ	PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
63 29 19 00	OSLONA ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD	2	6	[REDACTED]
66 16 19 00)	NADKOLE PRZ L WYB/WBUD	2	1	[REDACTED]
66 16 19 00)	SKORUPA WNEKI KOLA PRZ WYB/WBUD	2	2	[REDACTED]
94 53 19 00	LAMPKA KIERUNK BOCZNEGO L WYB/WBUD	2	2	[REDACTED]
94 15 19 00)	REFLEKTOR L WYB/WBUD	2	2	[REDACTED]
57 11 19 00	UMFASST: SCHEINWERFER EINSTELLEN KLAMKA DRZWI PRZ L WYB/WBUD OBEJMUJE: BEBENEK ZAMKA WYB/WBUD	2	2	[REDACTED]
70 59 19 10	WYKŁADZINA DRZWI PRZ L WYB/WBUD	2	3	[REDACTED]
64 48 19 00)	LISTWA WNEKI PRZ L Z WY/WBUD	2	1	[REDACTED]
66 89 19 50	LUSTERKO ZEWN L WYB/WBUD (WYKŁADZINA DRZWI WYBUDOWANA)	2	2	[REDACTED]
66 55 19 10	OSLONA LUSTERKA ZEWN L WYB/WBUD	2	3	[REDACTED]
44 05 20 00)	KOLO (KOLA) WYB/WBUD (PR UZUP)	1	1	[REDACTED]
BN	oklejenie błotnika WYB-WBUD/WYMIANA	1*	3*	[REDACTED]
BN	oklejenie drzwi WYB-WBUD/WYMIANA	1*	5*	[REDACTED]
0741	BŁOTNIK L NAPRAWA	3	10*	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY	NR PL20240716	19.08.2024
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	
	CENA/KL 1 =	PLN/RBG
	CENA/KL 2 =	PLN/RBG
	CENA/KL 3 =	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC
KOD CZ		OPER. CENA
1521 DRZWI PRZ L DO OKNA NAPRAWA	3	20* [REDACTED]

LAKIEROWANIE (według AZT)	PAINT PRICES AS AT	: 08.03.2024
KOD CZĘŚCI	OPERACJA - 2-WARSTW-METALLIC	JC
0741	BŁOTNIK L ODNOWA LAKIERU	11
1521	DRZWI PRZ L DO OKNA ODNOWA LAKIERU	15
	PONIŻEJ SZYBY	
1739	OSŁ LUSTERKA ZEWN L ODTW. LAK. EL. Z TW.	9

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT, MAT.
0741	BŁOTNIK L ODNOWA LAKIERU	[REDACTED]
1521	DRZWI PRZ L DO OKNA ODNOWA LAKIERU	[REDACTED]
1739	OSŁ LUSTERKA ZEWN L ODTW. LAK. EL. Z TW.	[REDACTED]

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER. CENA
WSPÓŁCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		
CZAS LAKIEROWANIA	35	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	23	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD. TWORZYWO	8	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	66	[REDACTED]

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO	CENA
ODNOWA LAKIERU	[REDACTED]
ODNOWA LAKIERU K3	[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL	[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO	[REDACTED]
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	65.00 %

CZĘŚCI ZAMIENNE	CENNIK STAN	: 01.08.2024 / 08
KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY
1000	oklejenie błotnika	[REDACTED]
1000	oklejenie drzwi	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240716

19.08.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN

ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 1 9 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	
RAZEM KL 2 24 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	
RAZEM KL 3 30 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

W wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

NR CZĘŚCI ZAMIENNEJ NIE ZAWSZE JEST

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 32035700

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240716

Pojazd: VW CADDY IV (TYP SA) TRENDLINE
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / WV2ZZZ2KZLX021166
 Data pierwszej rejestracji: 2019-12-03 Rok produkcji: 2019
 Przebieg (odczytany): 234 614 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
1000	oklejenie błotnika		0	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	oklejenie drzwi		0	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX