

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p>Budowa zewnętrznej windy szpitalnej 4-przystankowej, przelotowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy budynku Przychodni Specjalistycznej dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego oraz budowy windy zewnętrznej w wykonaniu szpitalnym – 2 przystankowej w celu zapewnienia komunikacji pionowej dla potrzeb pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/46/2023</p>
--	--	----------------------------------

Elbląg, dnia 15.09.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Budowa zewnętrznej windy szpitalnej 4-przystankowej, przelotowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy budynku Przychodni Specjalistycznej dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego oraz budowy windy zewnętrznej w wykonaniu szpitalnym – 2 przystankowej w celu zapewnienia komunikacji pionowej dla potrzeb pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22. Nr sprawy ZP/46/2023

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie nr 1

w dokumencie Projekt Techniczny roz. 4 Rozwiązania Konstrukcyjno - Materiałowe - wewnątrz windy wykończenia Zamawiający opisał kasetę dyspozycji montowaną podtynkowo - kasetę dyspozycji znajduje się w kabinie, zatem nie może być montowana podtynkowo - prosimy o sprostowanie.

**Wyjaśnienia:** Kasetę dyspozycji montowaną podtynkowo, to znaczy że płaszczyzna kasety nie wystaje więcej niż 2 mm poza lico ściany kabiny.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga poręczy drewnianej co w naszej opinii jest mało praktycznym/higienicznym rozwiązaniem w przypadku szpitala. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie poręczy ze stali nierdzewnej w obydwóch dźwigach?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w dźwigach poręczy ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 3

Prosimy również o więcej informacji odnośnie oczyszczacza powietrza dla windy nr 1 - jakiego typu urządzenie należy przewidzieć?

**Wyjaśnienia:** W dźwigach zastosować oczyszczacze (odkażacze) przepływowe UVC, montowane w przestrzeni sufitowej kabiny. Urządzenia dwuwentylatorowe o wysokiej wydajności i cichej pracy systemu, niezauważalnej dla pasażerów.

Dyrektor  
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu  
(-)  
lek. Mirosław Gorbaczewski