



Nieczynna klatka schodowa
wymiana szklenia nie
zmieniająca układu skrzydeł
okiennych. Bezwzględnie należy
zachować obecne skrzydła
okienne

wykonując w niezbędnych
przypadkach ich remont.
Zabiegom konserwatorskim
poddąć zabytkową stolarkę
drzwiową usuwając z jej
powierzchni wtórnie nałożone
warstwy farb olejnych.

Kolorystykę jej winien określić
plastyk wnętrz w porozumieniu z
nadzorem konserwatorskim.

Zabiegom konserwatorskim
poddąć strop w hallu zespołu

pomieszczeń – czynności te winien *Okno z witrażem w hallu USC*
wykonać zespół z przygotowaniem konserwatorskim.

c. przeprowadzić zabiegi konserwatorskie w Sali Rady polegająca na:

- usunięciu przebarwień powłok malarskich spowodowanych
zalaniem wnętrza w czasie akcji gaśniczej;
- remoncie posadzki;
- konserwacji istniejących na sklepieniu sztukaterii;

Miasta (pomieszczenia nr 1.1
– 1.8 – część „B” budynku).
W trakcie tego remontu
należy przede wszystkim
udrożnić klatkę schodową na
piętro usuwając wtórne
przepierzenia na poziomie
piętra. We wnętrzu tym
przeprowadzić konserwację
boazerii z około 1910 roku.
Odsłonić stare podłogi bądź
parkiety sprawdzając ich stan
i ewentualnie – przy dobrym
stanie – poddać konserwacji.
Zachować istniejącą stolarkę
okienną i drzwiową. Dla
poprawienia ciepłochronności
okien dopuszczalna jest

