



Rys. 2. Objasnienia do profili wierceń i przekrojów



Wykres sondowań dynamicznych

GI	Gleby
NN	Nasypy niekontrolowane
Pd _{hum}	Piaski humusowe
π	Pyły
P π	Piaski pylaste
Pd	Piaski drobnoziarniste
Ps	Piaski średnioziarniste
Pr	Piaski gruboziarniste
P	Piaski różnoziarniste
Ż PO	Żwiry i Pospółki

7

Warstwy geotechniczne