

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		$5,05*3,30+5,05*3,05+(4,55*(3,30+3,05)/2)*2-(0,85*1,50+1,60*0,75)+0,25*2*4,55*7$	m2	74,410
		razem	m2	74,410
16	KNR 4-01 0804/05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko  $(4,45+4,85)*2+4,45$	m	23,050
		razem	m	23,050
17	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko  $4,45*4,85$	m2	21,583
		razem	m2	21,583
18	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów  $5,05*3,30+5,05*3,05+(4,55*(3,30+3,05)/2)*2-(0,85*1,50+1,60*0,75)+0,25*2*4,55*7$ $4,45*4,85$	m2	74,410
		razem	m2	21,583
			m2	95,993
19	KNR 4-01 1206/10	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych  $4,45*4,85$	m2	21,583
		razem	m2	21,583
20	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  $5,05*3,30+5,05*3,05+(4,55*(3,30+3,05)/2)*2-(0,85*1,50+1,60*0,75)+0,25*2*4,55*7$	m2	74,410
		razem	m2	74,410
21	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  $1,50*1,50$	m2	2,250
		razem	m2	2,250
22	KNR 2-02 1112/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy izolacyjnej  $4,45*4,85$	m2	21,583
		razem	m2	21,583
23	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie drewniane  $(4,85+4,45)*2-1,00$	m {listew	17,600
		razem	m {listew	17,600
24	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru  $0,50$	m3	0,500
		razem	m3	0,500
25	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (pozycja "Gruz - uwzględnić opłatę za wysypisko)  $0,50$	m3	0,500
		razem	m3	0,500
26	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 6)  $0,50$	m3	0,500
		razem	m3	0,500
27	KNR 4-01 1003/06	Naprawa średnia trzonów licowanych kafkami kwadratowymi znormalizowanymi  1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
28	KNR 4-01 1010/11	Wymiana w trzonach kuchennych kompletu trzech sztuk z ramą płyty kuchennej  1	szt	1,000
		razem	szt	1,000