

Wszywka z oznaczeniem wielkości wyrobu umieszczona po środku pod obrębem górnej krawędzi fartucha obok wszywki firmowej.

Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji wyrobu umieszczona po środku pod obrębem górnej krawędzi fartucha obok wszywki firmowej.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2006²⁰¹² obejmujące następujący układ znaków: ^{K21/2014} ^{P.C}



Dopuszcza się stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierającej oznaczenia zawarte na wszywkach: firmowej, rozmiarowej i wszywce o sposobie konserwacji wyrobu. Wszywka taka powinna być umieszczona w miejscu naszywania wszywki firmowej, a sposób oznaczenia zamieszczonych cech powinien spełniać wymagania wyznaczone w PN-EN ISO 3758:2006²⁰¹².

Wszywka brakarska o wymiarach 4,5 cm x 5,5 cm, służąca do oznaczenia daty produkcji wyrobu, numeru partii produkcyjnej, gatunku wyrobu znaków kontroli jakości producenta wyrobu i odbiorcy wojskowego, umieszczona po środku pod obrębem górnej krawędzi fartucha obok pozostałych wszywek.

Wszywka identyfikacyjna wykonana z taśmy bawełnianej w kolorze białym o wymiarach 30,0 mm x 60,0 mm, służąca do umieszczenia nazwiska użytkownika wyrobu umieszczona po środku pod obrębem górnej krawędzi fartucha obok pozostałych wszywek.

Informacje naniesione na wszywkach wykonać w technologii zapewniającej ich czytelność przy codziennym użytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

Etykieta jednostkowa zawierająca następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta,
- nazwę wyrobu i numer wzoru,
- symbol i skład surowcowy materiału zasadniczego z określeniem wykończenia uszlachetniającego wyrób,
- wielkość wyrobu,
- jakość wyrobu podaną słownie,
- znak kontroli jakości,
- miesiąc i rok produkcji wyrobu, numer partii produkcyjnej,
- oznaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2006²⁰¹²,
- wielkość wyrobu oznaczona według tabeli wielkości,
- numer pakującego,
- miesiąc i rok produkcji wyrobu, numer partii produkcyjnej,
- informacje o okresie użytkowania i gwarancji (normatywny okres używalności – 3 lata, gwarancja
- wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna – sprzedaży).

Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierająca następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta,
- nazwę wyrobów i numer wzoru,
- symbol i skład surowcowy materiału zasadniczego z określeniem wykończenia uszlachetniającego wyrób,
- jakość wyrobów podaną słownie,
- znak kontroli jakości,
- miesiąc i rok produkcji wyrobu, numer partii produkcyjnej,
- oznaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2006²⁰¹²,
- wielkość wyrobów oznaczona według tabeli wielkości z wyszczególnieniem liczby sztuk w poszczególnych wielkościach,
- numer pakującego,
- miesiąc i rok produkcji wyrobu, numer partii produkcyjnej,
- informacje o okresie użytkowania i gwarancji (normatywny okres używalności – 3 lata, gwarancja
- wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna – sprzedaży).
- oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umową zakupu