

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Michała Drzymały 4A

89-100 Nakło nad Notecią

Tel. 52 3854024

NIP 558-000-14-43

REGON 090038018

BDO 000004578

Serwis dmuchaw HV-TURBO typ KA5S-GK200 nr. Fabryczny 4279 i 4280

Oferta na serwis dmuchaw obejmuje :

- czynności objęte w rozdziale 11.3 podręcznika eksploatacji
- części zamienne
- koszty materiałów
- robociznę
- dojazd serwisu
- gwarancja na usługę na okres min. 6 miesięcy

W trakcie serwisu zostaną jeszcze wykonane następujące czynności

- test ruchowy kompresora celem sprawdzenia wycieków oleju
- poziom drgań w punkcie pomiarowym (wartość RMS) mierzona przed demontażem kompresora
- demontaż tłumika i filtra wlotowego
- sprawdzenie i wymiana wkładów filtra powietrza, lub sprawdzenie i czyszczenie filtra powietrza
- sprawdzenie tłumika
- zdemontowanie zewnętrznego napędu dyfuzora,
- zdemontowanie obudowy wlotu obudowy spiralnej, pierścienia konturu, wirnika, oraz płyty dyfuzora
- sprawdzenie i czyszczenie wszystkich elementów narażonych na działanie powietrza, zwłaszcza wirnika
- demontaż wewnętrznego napędu dyfuzora

- sprawdzenie, smarowanie i czyszczenie wszystkich części w napędzie dyfuzora
- montaż i pomiar napędu dyfuzora, sprawdzenie gardzieli
- montaż kompresora. Wizualna ocena wszystkich części , łącznie z luzami łożysk w rotorze
- sprawdzenie luzu między wirnikiem a obudową
- wymiana o-ringów
- wymiana oleju i filtra oleju (olej po stornie Zamawiającego)
- zdemontowanie i sprawdzenie, oraz regulacja zewnętrznego napędu dyfuzora. Sprawdzenie mechanicznego wyłącznika krańcowego. Sprawdzenie wyłączników krańcowych
- montaż tłumika i filtra powietrza
- sprawdzenie silnika (czyszczenie wentylatora, smarowanie)
- sprawdzenie zaworu wydechowego i zaworu zwrotnego
- sprawdzenie poprawności działania lokalnej szafy sterowniczej LCP i nadrzędnej szafy sterowniczej MCP
- obserwacja i pomiary dokonywane na dmuchawie po dokonaniu serwisu