


RZUT POŁACI DACHU
SKALA 1:50



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Autor opracowania P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak | | |
| Piotrów 5A, 99-200 Poddębice | | |
| Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5 | | Stadium PB PW |
| Nazwa opracowania Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignaciewie Folwarcznym | | Data 04. 2018 |
| Adres obiektu Ignaciew Folwarczny dz. 39/2, 40/2, gm. Parzęczew | | |
| Branża ARCHITEKTURA | | |
| Tytuł rysunku BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY RZUT POŁĄCZI DACHU | | Skala 1:50 |
| Projektował mgr inż. arch. JANUSZ WARSZAWA | | Nr rys. A-4 |
| nr upr. upr. nr 451/94/WŁ. spec. architektoniczna | | |
| Sprawdził mgr inż. arch. JACEK MIŚKIEWICZ | | |
| nr upr. upr. nr 112/86/WŁ. spec. architektoniczna | | |