



LOKALIZACJA NOWYCH HYDRANTÓW W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH	LOKALIZACJA NOWYCH PIONÓW WODY HYDRANTOWEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH
LEGENDA:	
INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ RURY STALOWE OCYNKOWANE	
INSTALACJA WODY ZIMNEJ Z RUR PE	
OZNACZENIE HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO 25	
PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ	
HYDRANT HW-25	
ZESTAW NA INSTALACJI WODY PPOŻ	
SKŁADAJĄCY SIĘ Z:	
-ZAWORÓW KULOWYCH	
- FILTRA	
PRZEPUST INSTALACYJNY EI 60	

BIURO	Pracownia Instalacji Sanitarnych AIRSAN Dominika Sawicka KATOWICE ul. PANEWNICKA 22			
TEMAT:	PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 38 PRZY ULICY WANTULY W KATOWICACH			
	BRANŻA	SANITARNA		
	STADIUM	PT		
INWESTOR	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Wantuły 11 40-750 Katowice			
OBIEKT	Szkoła podstawowa nr 38 ul. Wantuły 11 40-750 Katowice			
TREŚĆ	INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ - ROZWINIĘCIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ			
PROJEKTANT	mgr inż. Dominika Sawicka SLK/2261/PWOS/08		SKALA	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Drozd		-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marzena Bart SLK/2243/POOS/08		DATA 07.2022	
			NR RYS	
			S-5	