



LEGENDA  
 ● Nieszczelności w okolicy przeszli  
 ● Nieszczelności w okolicy odgrzewa  
 X Profile w otworach

KLIMATYZATORÓW  
 KUCHNIA  
 Ciepła w. DEBIUTE

WILGOCIEĆ PVC

Wszkodzona elewacja

okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100  
 okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100

okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100  
 okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100

okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100  
 okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100

okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100  
 okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100

okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100  
 okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100

okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100  
 okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100

okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100  
 okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100

okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100  
 okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100

okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100  
 okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100

okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100  
 okno 1200x1500  
 drzwi 1000x2100

