

**OFERTA SPRZEDAŻY UŻYWANYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH**

<b>I.p</b>	<b>Numer boczny</b>	<b>Marka i typ</b>	<b>Numer rejestracyjny</b>	<b>Rok produkcji</b>	<b>Stan licznika</b>	<b>Nr podwozia</b>	<b>Typ silnika</b>	<b>Data ważności badania technicznego</b>	<b>Uwagi</b>	<b>Cena wywoławcza brutto</b>
1.	527	Autobus Solaris Urbino 12	FG 0986C	1999	1 161 353	SU9241166YBPN1023	MAN D0826 LOH-17	2022/03/23	Pęknięcia szkieletu nadwozia z ogniskami korozji wżerowej, wyciek oleju spod uszczelnień silnika, kratownica popękana, liczne ogniska korozji.	11 439 zł
2.	528	Autobus Solaris Urbino 12	FG 1033C	1999	1 282 823	SU9241166YBPN1017	MAN D0826 LOH-17	2022/06/09	Pęknięcia szkieletu nadwozia z ogniskami korozji wżerowej, wyciek oleju spod uszczelnień silnika, kratownica popękana, liczne ogniska korozji.	9 225 zł
3.	529	Autobus Solaris Urbino 12	FG 0987C	1999	1 279 024	SU9241166YBPN1018	MAN D0826 LOH-17	2021/08/12	Pęknięcia szkieletu nadwozia z ogniskami korozji wżerowej, silnik zdekompletowany, kratownica popękana, liczne ogniska korozji.	10 824 zł
4.	533	Autobus Solaris Urbino 12	FG 40318	1999	1 295 827	SU9241166YBPN1022	MAN D0826 LOH-17	2022/04/11	Pęknięcia szkieletu nadwozia z ogniskami korozji wżerowej, silnik zdekompletowany, kratownica popękana, liczne ogniska korozji.	8 487 zł
5.	538	Autobus Solaris Urbino 12	FG 03064	2000	1 289 821	SU9241166YBPN1125	MAN D0826 LOH-17	2022/05/13	Pęknięcia szkieletu nadwozia z ogniskami korozji wżerowej, wyciek oleju spod uszczelnień silnika, kratownica popękana, liczne ogniska korozji.	11 805 zł
6.	540	Autobus Solaris Urbino 12	FG 03061	2000	1 301 027	SU9241166YBPN1127	MAN D0826 LOH-17	2022/04/18	Pęknięcia szkieletu nadwozia z ogniskami korozji wżerowej, silnik zdekompletowany, kratownica popękana, liczne ogniska korozji.	10 329 zł
7.	548	Autobus Solaris Urbino 12	FG 15018	2002	1 198 586	SU9241166YBPN1011	MAN D0826 LOH-17	2021/09/06	Pęknięcia szkieletu nadwozia z ogniskami korozji wżerowej, silnik zdekompletowany, kratownica popękana, liczne ogniska korozji.	10 319 zł
8.	551	Autobus Solaris Urbino 12	FG 17778	2002	1 104 408	SU9241166YBPN1016	MAN D0836 LOH-02	2021/12/08	Pęknięcia szkieletu nadwozia z ogniskami korozji wżerowej, silnik zdekompletowany, kratownica popękana, liczne ogniska korozji.	11 275 zł