

# Zakład Kominiarski Roman Piekietko

Ul. Dąbrowskiego 79 32-602 Oświęcim

kom. 601 987 731

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
Roman Piekietko

32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79

tel. 601 98 77 31

NIP 549-102-79-90 R-070566052

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 18.05.2020 r.

## Opinia № 41/20

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwice ul. Wita Stwosza Nr 32/1,2

ZBM II TBS ROM-4

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

Roman Piekietko w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>

2. Ustalenie prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania<sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Podłączenia do przewodów kominowych zgodnie z rysunkiem.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.).Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 18.05.2020 r. podpis

Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Roman Piekietko  
Nr upr 1963/95  
(podpis i pieczęć)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

ul. Wita Stwosza 32/1, 2.

7		- WK <sub>1</sub>
8		- WK <sub>2</sub>
9		- WK <sub>3</sub>
10		- WK <sub>3</sub>

1		- Pz <sub>2</sub>
2		- Gp.
3		- Pz <sub>3</sub>
4		- WK <sub>2</sub>
5		- Gp.
6		- WK <sub>1</sub>

11		- Gp.
12		- WK <sub>2</sub>

WK - went. kuchni  
 WK - went. Toalety  
 Kuch - kuchnia magl.  
 Pz - spec. kof. kulin.  
 Gp - bezpodłogowy

Dyplomowany Mistrz Remontów  
 Roman Pieklik  
 Nr upr. 1963/95