

## PRZEDMIAR - aktualizacja

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
39100000-3 Meble  
39300000-5 Różny sprzęt

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYS-  
KU - ETAP 2

ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR : GMINA WYRZYSK

ADRES INWESTORA : UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
(architektoniczna)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ETAP 2 (sala słubów + sala lustrzana)</b>			
<b>1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>1 piętro</b>			
1	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia (meble, zasłony itp.) wraz zabezpieczeniem powierzchni ścian, stropów, sprzętu i urządzeń zlokalizowanych w sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń i drogach transportowych	kpl.		
d.1. 1.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR-W 4-01	Rozebranie istniejących okładzin posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1. 1.1	0819-05				
		pom 1.10 39,46	m <sup>2</sup>	39,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,460</b>
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka istniejących cokolików	m		
d.1. 1.1	0808-08				
		pom 1.09 29,74	m	29,740	
		pom 1.10 25,0	m	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,740</b>
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1. 1.1	0101-01				
		pom 1.10 39,46	m <sup>2</sup>	39,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,460</b>
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1. 1.1	0101-02				
		pom 1.10 39,46	m <sup>2</sup>	39,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,460</b>
6	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie	m <sup>2</sup>		
d.1. 1.1	0101-06				
		pom 1.10 39,46	m <sup>2</sup>	39,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,460</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach - grubość dobrać tak żeby posadzka w całym budynku znajdowała się na jednym poziomie	m <sup>2</sup>		
d.1. 1.1	202 1130-01				
		pom 1.10 39,46	m <sup>2</sup>	39,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,460</b>
8	KNR-W 2-02	Parkiet drewniany typu jodełka klasyczna Dąb lity wymiary deski: 15 x 58 cm, grubość 16 mm klasa Country wykończona na gotowo - bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami, dopuszczalny rdzeń, niedopuszczalny biel	m <sup>2</sup>		
d.1. 1.1	1122-01				
		pom 1.10 39,46	m <sup>2</sup>	39,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,460</b>
9	KNR 19-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1.1	0933-02				
		pom 1.09 50,02	m <sup>2</sup>	50,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,020</b>
10	TZKNBK XI	Naprawa posadzki i uzupełnienie ubytków - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej	szt.		
d.1. 1.1	1306-78				
		pom 1.09 30,0	szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
11	TZKNBK XV	Szpachlowanie ewentualnych ubytków masą szpachlową do parkietów i wyszlifowanie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1. 1.1	0432-01				
		pom 1.09 50,02	m <sup>2</sup>	50,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,020</b>
12	TZKNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.1. 1.1	0432-02				
		pom 1.09			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50,02	m <sup>2</sup>	50,020	
				RAZEM	50,020
13 d.1. 1122-07 1.1	KNR-W 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		pom 1.09			
		50,02	m <sup>2</sup>	50,020	
				RAZEM	50,020
14 d.1. 1122-05 1.1	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		poz.3	m	54,740	
				RAZEM	54,740
15 d.1. 0106-04 1.1	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.2*0,03	m <sup>3</sup>	1,184	
		poz.3*0,03*0,1	m <sup>3</sup>	0,164	
		poz.9*0,01	m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	1,848
16 d.1. 0108-17 1.1 0108-20	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		poz.15	m <sup>3</sup>	1,848	
				RAZEM	1,848
<b>1.2</b>		<b>Prace malarskie</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>1 piętro</b>			
17 d.1. 0819-05 2.1	KNR-W 4-01	Demontaż okładzin i usunięcie wykończenia ścian	m <sup>2</sup>		
		pom 1.09			
		29,74*3,4-1,3*2,6*3	m <sup>2</sup>	90,976	
		pom 1.10			
		25,0*4,12-1,42*2,6*2	m <sup>2</sup>	95,616	
				RAZEM	186,592
18 d.1. 1202-08 2.1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	226,052	
				RAZEM	226,052
19 d.1. 0830-04 2.1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		pom 1.09			
		29,74*3,4-1,3*2,6*3	m <sup>2</sup>	90,976	
		pom 1.10			
		25,0*4,12-1,42*2,6*2	m <sup>2</sup>	95,616	
		sufit			
		39,46	m <sup>2</sup>	39,460	
				RAZEM	226,052
20 d.1. 1510-03 z. 2.1 sz.5.3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozyto- wymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234	m <sup>2</sup>		
		pom 1.09			
		4,8*3,4-2,0*3,4	m <sup>2</sup>	9,520	
		10,09*3,4-(9,2+6,7) <drewno>	m <sup>2</sup>	18,406	
		pom 1.10			
		25,0*4,12-1,42*2,6*2	m <sup>2</sup>	95,616	
		sufit			
		39,46	m <sup>2</sup>	39,460	
		-23,700	m <sup>2</sup>	-23,700	
		-(0,86*4,12+2,74*4,12)	m <sup>2</sup>	-14,832	
				RAZEM	124,470
21 d.1. 1510-04 z. 2.1 sz.5.3	KNR-W 2-02	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	124,470	
				RAZEM	124,470
22 d.1. 0849-01 2.1	KNR-W 2-02	Warstwa podkładowa pod tynk strukturalny	m <sup>2</sup>		
		pom 1.09			
		4,8*3,4-1,42*2,6-(2,1+0,4) <drewno>	m <sup>2</sup>	10,128	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,09*3,4-1,42*2,6*2-(3,7+1,8) <drewno>	m <sup>2</sup>	21,422	
				RAZEM	31,550
23	KNR-W 2-02	Tynk strukturalny - efekt dekoracyjny nadający ścianom wygląd szlifowanego marmuru typu Jeger Stiuk, kolor Moon	m <sup>2</sup>		
d.1. 0822-01					
2.1 0822-05		pom 1.09 poz.22	m <sup>2</sup>	31,550	
				RAZEM	31,550
24	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1. 0106-04					
2.1		poz.17*0,1	m <sup>3</sup>	18,659	
				RAZEM	18,659
25	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-17					
2.1 0108-20		poz.24	m <sup>3</sup>	18,659	
				RAZEM	18,659
<b>1.3</b>		<b>Okładziny ścian</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>1 piętro</b>			
26	KNR-W 2-02	Panele drewniane układane równolegle - wodoodporna płyta ścienna Dąb Craft	m <sup>2</sup>		
d.1. 20203-02		Złoty			
3.1 analogia		pom 1.10 2,2+6,5+6,5+2,0+6,5	m <sup>2</sup>	23,700	
				RAZEM	23,700
27	KNR-W 2-02	Panele drewniane układane w jodełkę francuską - wodoodporna płyta ścienna	m <sup>2</sup>		
d.1. 20203-02		Dąb Craft Złoty			
3.1 analogia		pom 1.09 (2,1+0,4) <drewno> (3,7+1,8) <drewno> (9,2+6,7) <drewno>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,500 5,500 15,900	
				RAZEM	23,900
28	KNR-W 2-02	Wykończenie krawędzi paneli drewnianych	m		
d.1. 20204-03					
3.1		pom 1.10 4,12*2*3+1,5*2*2 pom 1.09 3,4*2+2,82+0,52+10,12+2,44+5,01	m m m	30,720 27,710	
				RAZEM	58,430
<b>1.4</b>		<b>Stolarka</b>			
<b>1.4.1</b>		<b>Parapety</b>			
29	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1. 0353-12					
4.1		nr 1.10 1,5*3 pom 1.09 1,5*3	m m m	4,500 4,500	
				RAZEM	9,000
30	KNR-W 4-01	Obsadzenie (zakup, dostawa i montaż) parapetu - MDF laminowany w kolorze stolarki - mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony	szt.		
d.1. 0323-02					
4.1		nr 1.10 3 pom 1.09 3	szt. szt. szt.	3,000 3,000	
				RAZEM	6,000
31	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1. 0106-04					
4.1		poz.29*0,3*0,05	m <sup>3</sup>	0,135	
				RAZEM	0,135
32	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-17					
4.1 0108-20		poz.31	m <sup>3</sup>	0,135	
				RAZEM	0,135
<b>1.4.2</b>		<b>Renowacja według projektu wykonawczego wnętrza</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1. 4.2	KNR 19-01 0358-04	Demontaż stolarki  D12 1,27*2,53+(1,27+2,53*2)*0,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,011	
				RAZEM	7,011
34 d.1. 4.2	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) - drzwi drewniane  D12 1,27*2,53*2+(1,27+2,53*2)*0,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,224	
				RAZEM	10,224
35 d.1. 4.2	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starych powłok malarskich - po raz pierwszy  poz.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,224	
				RAZEM	10,224
36 d.1. 4.2	TZKNBK XV 0429-02	Usunięcie starych powłok malarskich - drugi raz  poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,224	
				RAZEM	10,224
37 d.1. 4.2	KNR 19-01 1022-05	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki, gałki, uchwyty  D12 4	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.1. 4.2	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1. 4.2	KNR 19-01 1022-22	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe  3*2	szt.  szt.	  6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.1. 4.2	KNR 19-01 1004-03	Wymiana zniszczonych elementów drzwi - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej  1*2	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.1. 4.2	KNR 19-01 1006-06	Wyprostowanie dopasowanie ramy w przypadku jej skrzywienia  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1. 4.2	TZKNBK XX 2805-06	Uzupełnienie brakującego forniru  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1. 4.2	TZKNBK XII 0103-10	Naprawa elementów ościeżnic osadzonych w ścianach - drzwi zewnętrzne  D12 (1,27+2,53*2)	m  m	  6,330	
				RAZEM	6,330
44 d.1. 4.2	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem - drzwi zewnętrzne  poz.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,224	
				RAZEM	10,224
45 d.1. 4.2	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy - drzwi zewnętrzne  poz.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,224	
				RAZEM	10,224
46 d.1. 4.2	TZKNBK XV 0436-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz - drzwi zewnętrzne  poz.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,224	
				RAZEM	10,224

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1. 4.2	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - drzwi	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	10,224	
				RAZEM	10,224
48 d.1. 4.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-05 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi	m <sup>2</sup>		
		poz.34	m <sup>2</sup>	10,224	
				RAZEM	10,224
49 d.1. 4.2	KNR 19-01 1025-20	Założenie z ewentualną wymianą okuć okiennych i drzwiowych - klamki, gałki, uchwyty	szt.		
		poz.37	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
50 d.1. 4.2	KNR 19-01 1025-24	Założenie z ewentualną wymianą okuć okiennych i drzwiowych - zamki	szt.		
		poz.38	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1. 4.2	KNR 19-01 1025-30	Założenie z ewentualną wymianą okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy	szt.		
		poz.39	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
52 d.1. 4.2	KNR 19-01 0345-04	Ponowne osadzenie stolarki w otworach drzwiowych	m <sup>2</sup>		
		poz.33	m <sup>2</sup>	7,011	
				RAZEM	7,011
53 d.1. 4.2	TZKNBK XX 2901-03	Renowacja sufitu i rozet pomieszczenia nr 1.09 - przygotowanie powierzchni	m <sup>2</sup>		
		pom 1.09	m <sup>2</sup>	50,020	
		50,02	m <sup>2</sup>	14,870	
		29,74*0,5			
				RAZEM	64,890
54 d.1. 4.2	TZKNBK XX 3001-02 + TZKNBK XX 3003-02 + TZKNBK XX 3005-02 + TZKNBK XX 3007-02 + TZKNBK XX 3009-02	Renowacja sufitu i rozet pomieszczenia nr 1.09 - wykończenie powierzchni według projektu wykonawczego wnętrz Renowacja dotyczy wszystkich elementów tj. sufitu, sztukaterii drewnianego, rozet wokół oświetlenia, profili ciągnionych i sztukaterii przysufitowych po obwodzie ścian. W przypadku stwierdzenia dobrego stanu drewna, należy jedynie oczyścić poszczególne elementy, opracować ich powierzchnię i uzupełnić ewentualne ubytki. W przypadku stwierdzenia degradacji elementu, należy zastosować odpowiednie metody techniczno-konserwatorskie i impregnację drewna, zgodnie ze sztuką renowatorską. W razie konieczności wymienić zdegradowane elementy na nowe. Kolory istniejące - do zachowania	m <sup>2</sup>		
		pom 1.09	m <sup>2</sup>	64,890	
		poz.53			
				RAZEM	64,890
55 d.1. 4.2	KNR-W 2-02 1604-02 z. sz.2.12. 9918-07	Rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.53	m <sup>2</sup>	64,890	
				RAZEM	64,890
56 d.1. 4.2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:53,54)			