

Wędrzyn dnia 08.04.2021r

Otrzymują:
Wykonawcy, którzy zapoznali się z treścią
SWZ Opublikowano:
www.platformazakupowa.pl/pn/45wog

Znak: 7/TP/2021

dot.: POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM NA DOSTAWY- Dostawa tśm do pojazdów KTO Rosomak oraz pozostałych pojazdów z podziałem na trzy części:
Część nr 1 - Dostawa tśm do KTO Rosomak. Część nr 2 – Dostawa tśm do pojazdów osobowo – terenowych i dostawczych. Część nr 3 – Dostawa tśm do pojazdów ciężarowych średniej i dużej ładowności oraz przyczep

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 1

Witam,

Proszę o wyjaśnienia do części nr 3 według poniższego :

Iveco Eurocargo:

poz.2- oponcza Iveco- proszę o podanie wymiarów bądź schematu wykonania plandeki, po podanym indeksie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować poprawności wyceny

poz.6 drążek 50414266- błędny indeks, proszę o podanie właściwego

Star 266

poz. 33 indeks 81.06102-6115 wskazuje na korek zbiornika a nie zbiornik wyrównawczy , proszę o odpowiedź co jest na zapotrzebowaniu

poz.41 siedzenie kierowcy 64228260 wskazuje na stary typ fotela, czy na pewno taki jest na zapotrzebowaniu

poz.49,50 niedostępna, proszę o wykreślenie

poz.56 łożysko 24-19-09-214 wskazuje na błędny indeks, proszę o podanie poprawnego

poz.62 łożysko 444.18.205 wskazuje na błędny indeks, proszę o podanie poprawnego

poz.73 460-000-020 wskazuje na błędny indeks, proszę o podanie poprawnego

Odpowiedź:

Iveco Eurocargo

poz. 2 oponcza wymiary wys. 1410 dł. 6160 szer. 2550 materiał POWIL

poz. 5 drążek poprawny katalog 504144266 nr rysunku 46835 poz. 8

STAR

poz. 41 chodzi o stary typ siedzenia. Innego nie chcemy – indeks prawidłowy

poz. 33 indeks 81,06102-6115 do STAR 1466M90 z silnikiem MAN

poz. 49,50 indeks prawidłowy występuje w Star 266 Hibneryt

poz. 56 wymiary łożyska 40x90x33,5

poz. 62 poprawny katalog to 444,24,220

poz. 73 poprawny katalog to 129.200.020 lub 460.000.000

KOMENDANT
pplk Waldemar KLISZCZAK

