



SZKIC POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH 1:200



SZKIC POMIESZCZEŃ I PIĘTRO 1:200

Opracowano na podstawie inwentaryzacji
opracowanej przez
Studio Kwadrat B.P.Jurago
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 212




LEGENDA:

- uszkodzenia
- zawilgocenie
- 📷 fotografia

SZKIC POMIESZCZEŃ II PIĘTRO 1:200

Opracowano na podstawie Inwentaryzacji
opracowanej przez
Studio Kwadrat B.P. Jurago
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 212



grzyby pleśniowe
naroże sufit-ściana

grzyby pleśniowe
naroże sufit-ściana

LEGENDA:

- zawilgocenie
- porażenie grzybami
- strzępkowymi
- uszkodzenia
- fotografia