

Konserwacja – Meble

1. MJP/14121

Wytwórnia Mebli Marian Michalicki we Lwowie, Kossar; Lwów

Kredens - bufet

datowanie: przed 1939
wymiary: 106 x 212 x 60
technika: stolarka, fornirowanie orzechem, politurowanie
tworzywo: płyta stolarska ?, szkło, sklejka, metal



O p i s

Kredens/bufet w stylu art deco. Bliżej tylnej krawędzi mebla, profilowana półka spięta z lewej strony z otwieraną szafką. Półka wsparta na dwóch metalowych nóżkach na blacie kredensu. Z lewej strony szafka z pojedynczymi drzwiczkami. W środku trzy szuflady na drewnianych prowadnicach oraz dodatkowe dwie prowadnice bez szuflad. Po prawej stronie wąska półka ze szklanymi, przesuwanymi szybkami; obok otwarty schowek. Poniżej szafka z dwuskrzydłowymi drzwiczkami, po prawej stronie wsparta na zaokrąglonej, profilowanej nóżce. Część lewa mebla, zamykana szafka wsparta od dołu podłużną, poprzeczną nóżką.

Pod półką otówkiem: Firma Michalicki Lwów | wykonawca Kossar.

Stan zachowania:

konstrukcja stabilna, mebel częściowo zdemontowany. Drewno zabrudzone, zakurzone; politura spłowiała, z licznymi zarysowaniami, wgnieceniami, drobnymi ubytkami (szczególnie na przednich częściach blatu); elementy metalowe (zawiasy) zabrudzone, delikatnie wygięte; brak jednej przesuwnej szyby przy półce.

Z a l e c e n i a, u w a g i: pełna konserwacja, fumigacja.

[10.05.2021]

2. MJP/14122

Wytwórnia Mebli Marian Michalicki we Lwowie; Lwów

Pomocnik - barek z zegarem

datowanie: przed 1939
wymiary: 120 x 136 x 55
technika: stolarka, fornirowanie orzechem, politurowanie
tworzywo: płyta stolarska ?, szkło, sklejka, tafla lustrzana, metal



O p i s

Szafka/barek pomocnik z zegarem. Mebel w stylu art deco. Od góry otwierany barek spięty półką z wpisany okrągłym zegarem (bez szybki, mechanizm uszkodzony). Wnętrze barku ze szklaną półką, tylna ścianka oraz wewnętrzna strona drzwiczek lustrzane. Po prawej stronie od barku półka, z prawej strony wsparta na jednej metalowej nóżce stojącej na otwartej półce ze szklanymi, przesuwanymi szybkami. Poniżej zamykana dwuskrzydłowymi drzwiczkami półka, pod spodem, w głębi otwarta półka. Od dołu, z prawej strony zaokrąglona, profilowana noga. Część lewa z barkiem i szafką z drzwiczkami zakończone u dołu prostymi nóżkami.

Stan zachowania:

konstrukcja stabilna; mebel zabrudzony, zakurzony; politura spłowiała, z licznymi zarysowaniami i wgnieceniami. Drobne ubytki (szczególnie z boku z lewej strony); elementy metalowe (zawiasy) zabrudzone; lewe zawiasy przy dolnej szafce wykrzywione; znaczne uszkodzenie drewna w górnej części nad barkiem (miejsce zamku), w tym miejscu widoczne podklejenie drewna; brak szyby ochronnej na tarczy zegara.

Z a l e c e n i a, u w a g i: pełna konserwacja, fumigacja.

[Barańska Justyna, 10.05.2021]