



- Istniejące elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przegrody posiadające deklarowaną klasę odporności ogniowej
- Nieprawidłowości, które pozostaną
- Elementy projektowane
- Ekspertyza

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
Załącznik do postanowienia
WZ.52840.305.1.....20.22.
306.1

Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej			
Zadanie inwestycyjne: Dom Pomocy Społecznej w Kątach			
Lokalizacja:	Kąty 22, dz. nr ew. 346 i 508/1, 05-332 Siennica	Data: Grudzień 2021r.	Numer rysunku: 08
Nazwa rysunku:	Przekrój D-D - Ekspertyza	Skala: 1:100	
Opracował:	Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Dariusz Solka nr upr. 539/2011	Podpis: [Signature]	
	Rzecznik budowlany mgr inż. Mirosław Burta centr. rej. rzec. bud. 70/99/R	Podpis: [Signature]	