

Istniejące elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przegrody posiadające deklarowaną klasę odporności ogniowej

Nieprawidłowości, które pozostaną

Elementy projektowane

Ekspertyza

GWP6x — Gaśnica wodno - pianowa o pojemności 6 dm³

Istniejące hydranty wewnętrzne

[..] — Ilości osób w pomieszczeniu

GP..x — Istniejące gaśnice przenośne

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Warszawie
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
Załącznik do postanowienia
WZ.5284O.365.1.......20 22
366.1

Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej			
Zadanie inwestycyjne:	Dom Pomocy Społecznej w Kątach		
Lokalizacja:	Kąty 22, dz. nr ew. 346 i 508/1, 05-332 Siennica	Data: Grudzień 2021r.	Numer rysunku: 02
Nazwa rysunku:	Rzut piwnic - Ekspertyza	Skala: 1:100	
Opracował:	Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Dariusz Solka nr upr. 539/2011	Podpis:	
	Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Mirosław Burta centr. rej. rzecz. bud.70/99/R	Podpis:	