



- Istniejące elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przegrody posiadające deklarowaną klasę odporności ogniowej
- Nieprawidłowości, które pozostaną
- Elementy projektowane
- Ekspertyza
- Gaśnica wodno - pianowa o pojemności 6 dm³
- Istniejące hydranty wewnętrzne
- Ilości osób w pomieszczeniu
- Istniejące gaśnice przenośne

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Wydział Kontrolno-Regulacyjny
ul. Dąbrowska 40, 02-252 Warszawa
tel. 22 629 10 00, 22 629 10 01
e-mail: wydzial.kontrolno-regulacyjny@pau.pau.gov.pl
WZ.138.0.365.1 2022

Ekspertyza techniczna dotycząca stanu odnośny przeciwpożarowej				
Zadanie inwestycyjne: Dom Pomocy Społecznej w Kijach				
Lokalizacja	Katy 22	Data:	Grudzień 2021 r.	Numer rysunku:
Nazwa rysunku:	Rzut podłaz - Ekspertyza	Skala:	1:100	Podpis:
Opracował:	Rozpracował dr. inż. Dariusz Soltis nr upr. 5592011	Podpis:		04
	Rozpracowała budowlany inż. mgr inż. Mirosław Barta centr. r. inż. bud. 20959R	Podpis:		