

ZATWIERDZAM

KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU KPŻ-100 NR. 04202 (Naprawa Główna)

Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 3 /20/1145/ZYW

Adresat stacjonowania sprzętu: 23 Pułk Artylerii ul.Al.Wojska Polskiego 54 59-700 Bolesławiec.

Osoba odpowiedzialna : Plut. Norbert POLILEJKO tel. 261646526, 508757389

Podzespoł /układ	Podukład	Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić)	Niesprawność: X/-	Rekomendowany zakres naprawy: naprawa /wymiana	Uwagi
Kotły		Zużyty sznur uszczelniający kotła	X	Wymiana sznura	
		Zużyta - zmurszała uszczelka pokryw kotła	X	Wymiana uszczelki	
		Zużyty - przeterminowany olej metylosilikonowy TURMSILO-K100 kotła	X	Wymiana oleju TURMSILO-K100, plombowanie	
		Wyeksploatowany zawór bezpieczeństwa	X	Wymiana zaworu bezpieczeństwa	
		Legalizacja kotłów	X	Wystawienie paszportu kotła wraz z wpisem	
		Inne:			
Trzon kuchenny		Niesprawna instalacja elektryczna			
		Niesprawny mechanizm wyjmowania kotłów	X	Wymiana linki stalowej(sprawdzić mechanizm wyjmowania kotłów)	
		Uszkodzenia mechaniczne ścian zewnętrznych i wewnętrznych			
		Uszkodzone przewody kominowe			
		Uszkodzone skrzynie boczne			
		Zniszczona powłoka lakiernicza			
Podwozie		Niesprawny układ hamowania(uszkodzenie hamulca najazdowego)	X	Naprawa hamulca najazdowego,wymiana elastycznych przewodów hamulcowych,wymiana sztywnych przewodów hamulcowych,wymiana płynu hamulcowego,wymiana wyeksploatowanych elementów układu	
		Inne:			
Namiot kuchni		Uszkodzenia mechaniczne poszycia/pasków	X	Wymiana pasków	
		Uszkodzenia mechaniczne pokrowców na elementy namiotu	X	Wymiana pokrowców	
		Uszkodzenia mechaniczne stelażu namiotu			
		Inne:			

Podpisy komisji:

Marko B.
.....
76.09.2020