

KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU
KP- 340 Nr: 0149 rok produkcji 1982
Użytkownik 4RBLog Wrocław Skład Nowogród Bobrzański
Osoba do kontaktu Edyta KOZŁOWSKA nr tel: 261 681 215 261 681 185
Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 31/20/4RBLog/ŻYWN.S.NB

Podzespół /układ	Objawy niesprawności	Wymagany zakres naprawy/wymiany
Kotły	Nieszczelne pokrywy kotłów oraz osłony przeciw skażeniom promieniotwórczym	Wymienić wszystkie uszczelki kotłów oraz osłony przeciw skażeniom promieniotwórczym na nowe
	Zniszczona powłoka lakiernicza	Usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, pokrycie powłoką podkładową i pomalowanie kotłów farbą koloru khaki półmat RAL 6006
	Brak legalizacji kotłów	Legalizacja kotłów poprzez wykonanie wpisu do paszportu kotłów
	Zużyty silikon w kotłach 110, 80, 50 litrów	Wymiana oleju metylosilikonowego w kotłach dwupłaszczowych 110, 80, 50 litrów wystawienie dokumentów z wymiany oleju w kotłach.
	Uszkodzony zawór spustowy kotła 110 l,	wymiana lub remont zaworu spustowego kotła 110 litrów
	Zakamienione kotły	Czyszczenie kotłów
	Możliwa nieszczelność kotłów	Sprawdzenie szczelności kotłów.
	Możliwość niesprawności zaworów bezpieczeństwa	Sprawdzenie i ewentualna wymiana zaworów bezpieczeństwa
Trzon kuchenny	Przepalone uszczelki azbestowe kotłów	Wymiana uszczelek azbestowych wszystkich kotłów
	Niesprawna instalacja elektryczna	Sprawdzenie, naprawa, w przypadku braku możliwości naprawy wymiana całej instalacji elektrycznej oraz wymiana wtyczek.
	Zniszczona powłoka lakiernicza	Usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, pokrycie powłoką podkładową i pomalowanie farbą koloru khaki półmat RAL 6006
	Pogięte blachy paleniska	Demontaż starych blach montaż nowych blach paleniska
	Uszkodzone – skorodowane dno (spód) kuchni	Wyczyszczenie lub wymiana skorodowanego spodu kuchni z obsługą zaworu spustowego kotła 110 litrów. Zakonserwowanie spodu kuchni środkiem zapobiegającym powstawaniu korozji.
	Komin przepalona uszczelka komina	Wymienić uszczelki przy kominie

Układ hamulcowy	Niesprawność układu hamulca najazdowego	Sprawdzenie działania układu hamulcowego i usunięcie ewentualnych usterek. Wymiana lub usprawnienie pompy hamulcowej. Wymiana płynu hamulcowego
	Inne: Smarowanie układu	Przesmarowanie najazdowego układu hamulcowego
Skrzynie na osprzęt	Zniszczona powłoka lakiernicza	Usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, pokrycie powłoką podkładową i pomalowanie farbą kolor khaki półmat RAL 6006. (wewnętrzną powierzchnię skrzyń pomalować na kolor zgodny z oryginalnym /kość słoniowa/).
	Zużyte uszczelki gumowe skrzyń bocznych	Wymiana wszystkich uszczelek gumowych skrzyń bocznych
	Inne: Zardzewiałe śruby skrzydełkowe uchwytów zabezpieczających wiadra i sprzęt okopowy	Wymiana na nowe śruby skrzydełkowe
Podwozie	Podwozie skorodowane, uszkodzona stopa podpory przedniej	Usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, pokrycie powłoką podkładową i pomalowanie farbą kolor khaki półmat RAL 6006. Wymiana stopy podpory przedniej.
	Niesprawność układu jezdny oraz zawieszenia	Usprawnić układ jezdny (wymiana łożysk lub przesmarowanie). Zawieszenie rozebrać, wyczyścić, usunąć niesprawności, zabezpieczyć przed działaniem czynników zewnętrznych (kurz, piach).
	Przekroczony resurs opon	Wymienić opony na nowe – 3 szt.

Podpisy komisji:

st. chor. szt. Dariusz SKÓRZEWSKI

p. Leszek CARUK

P. Edyta KOZŁOWSKA

.....

.....

.....

.....