

ZATWIERDZAM

KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU KP 340
nr 921

Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 037/20/3390/ŻYWN

Adres stacjonowania pojazdu: JW 3390 Tarnowskie Góry

Osoba odpowiedzialna: szer. Konrad MATUSZCZYK, tel. 261 147 398

Podzespół /układ	Podukład	Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić)	Niespraw ność: X/-	Rekomendowany zakres naprawy: naprawa /wymiana	Uwagi
Kotły		Brak legalizacji kotłów	x	wymiana czynnika chłodniczego i legalizacja kotłów, wpis legalizacji oraz wydanie paszportu kotła	
		Zmurszałe i wyeksploatowane uszczelki	x	wymiana uszczeltek	
		Inne: wymiana oleju metylosilikonowego w kotłach	x	wymiana oleju metylosilikonowego	
Trzon kuchenny		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem	
		Inne: zniszczone uszczelki przy blatach roboczych	x	wymiana uszczeltek przy blatach roboczych	
Skrzynie na osprzęt		Uszkodzenie zamknięcia pokrywy		wymiana zamknięcia pokrywy	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewienie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem	
Namiot kuchni		Uszkodzone zaczepy czaszy	x	wymiana zaczepów czaszy	
Podwozie		Niesprawny układ hamulcowy	x	wymiana pompy hamulcowej	
		Niesprawny hamulec najazdowy	x	wymiana płynu i przewodów hamulcowych	

Podpisy komisji:

kpt. Andrzej MROCZEK

kpt. Grzegorz GRUBECKI

st. sierż. Krzysztof TERLECKI

.....
.....
.....